Volvo

2.0 B4 D MHEV CORE AUTO

VIN: YV1UZK5V5P1368891



Description

N° d'immatriculation
2DTA270

Date de 1ère immatriculation
16/06/2023

Odomètre
163595 km

Couleur
THUNDER GREY / Metallic

Année modèle
2021

Capitonnage
-

Nombre de portes
5

Nombre de sièges
5

Generation
-

CO2
176

Cylindrée
1969

Type de boîte
Automatique

Motorisation
Thermique

Nombre de vitesses
8

Roues Motrices
Avant (FWD)

Puissance
145 KW

Equipements véhicule

Série

3. Feu Stop	Accoudoir central AV avec Support à boissons	aide au stationnement AV et AR (AR avec fonction freinage)
Airbag conducteur	Airbag coté passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag genou conducteur	Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR
allumage automatique des projecteurs avec Capteur jour/nuit	Antidémarrage	appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques
Appuie-têtes AR rabattable électr.	barre(s) de toit noir(e)	blocage de différentiel électron. Corner Traction Control (CTC) avec Torque Vectoring
Boîte automatique - Geartronic (8 rapports)	Cache bagages / Rideau occultant enroulable	Caméra aide au recul
Capteur détecteur de buée	Carrosserie: 5 portes	Ceintures de sécurité AV réglable(s) en hauteur
chargeur à induction pour terminaux mobiles	Climatisation automatique 2 zones	Colonne de direction (Volant de direction) réglable(s) en hauteur
Colonne de direction (Volant de direction) réglable(s) en profondeur	Cde de volet AR automatique	contrôle pression pneumatiques
crochet de poche à/au/dans/en Compartiment à bagages	digit(al)(ale)(aux)(ales) Instrumentation écran 12,3" 2. Generation	Direction assistée - asservie à la vitesse
dossiers AR rabattable	Empattement 2865 mm	Equipement Int. avec inserts finition Iron Ore
Essuie-vitres avec Capteur de pluie	Feux clignotants LED dans Rétroviseur ext intégré(e)	Feux de brouillard AR
Frein de stationnement électromécanique	hybridation légère 145 kW (Moteur 2,0 litre(s) - 145 kW Diesel)	Indicateur de température Ext.
inserts sur le/l' vitre Lat. Chrome	Ionisateur d'air (étendu nettoyage - air intérieur)	Jantes alliage léger
Keyless Drive	Keyless-Start	Kit de réparation des pneumatiques
Limiteur de vitesse	Lunette AR. chauffant(e)/dégivrant(e)	Lève-vitre électrique AV + AR
Miroir de courtoisie éclairé(e)	Mode de transmission roues AV motrices	Moteur 2,0 litre(s) - 100 kW HDi FAP Catalyseur (RHR / DW10BTED4)
norme de dépollution Euro 6d	Ordinateur de bord	Pack assistance au stationnement
Pack assistance de conduite: Safety Assistance	Système d'assistance de conduite: Reconnaissance	Système d'assistance de conduite: City-Safety-System

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

	des panneaux de signalisation	(assistant de frein de secours autonome)
Système d'assistance de conduite: détection du bord de route (Road Edge Detection)	Système d'assistance de conduite: Connected Safety	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne
Système d'assistance de conduite: Avertissement de franchissement involontaire de ligne	Système d'assistance de conduite: détecteur de vigilance (Driver-Alert-Control, DAC)	Système d'assistance de conduite: Ready to Drive Notification
Pneus 235/60 R18 ...V	Connexion USB à l'AR	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge
projecteur LED	Protecteurs de bas de marche avec revêtement aluminium	Restylage FB (Option interne)
Réception radio digital(e) (DAB)	Régulateur de vitesse (régul. vitesse)	Réservoir à carburant: 71 litre(s)
Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant, (D+G)	Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome
Siège AR deux parties	Sièges AV réglable(s) en hauteur	Sièges confort AV
Sièges confort AV Textile Premium	Smartphone interface (Apple CarPlay)	Spoiler AR.
Supports Isofix pour siège enfant	Système anti-coup du lapin (WHIPS)	Système d'airbag crânien (Sideguard)
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)
Electro. Contrôle de stabilité (ESC)	Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake)	Système d'assistance de conduite: Limiteur de vitesse en descente (HDC)
Système d'assistance de conduite: Run-off Road Protection	Système de contrôle de la qualité de l'air (Clean Zone Interior Package CZIP)	système de sécurité de porte AR électrique
Système Infotainment : Android (DAB+) avec High Performance Sound	système Start/Stop	Séparation de compartiment à bagages (Filet)
trousse premiers secours / boîte premiers secours	Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Volant de direction avec multifonctions
Volvo ON CALL	éclairage diurne LED	

Optionnel

Bouchon de réservoir à commande électrique	Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e)	Dispositif d'attelage semi-électrique
Disques de frein AR 17"	Disques de frein AV 18"	fonction mains libres Bluetooth compr. Audio-Streaming
Pack Hiver	Siège chauffant AV	Siège chauffant AR
Peinture spéciale Thunder Gris métallisé	Protection de seuil de chargement (inox)	Site de production: Suède, Torslanda (FC21)
Sièges AV inclinaison réglable	Smartphone interface (Apple CarPlay & Android Auto)	Surtapis Textile
Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite	Système de service : Google Services	Système SCR (Technologie AdBlue)

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
30/10/2026

Date de validation de l'inspection
02/11/2026

Contrôles


Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections



#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Smart repair

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.







002	Capot / - [1]	Enfoncement grêle	Réparation

003	Bas de porte / Avant Gauche	Eclat	Smart repair

004	Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement grêle	Smart repair





005	Montant de pavillon / Droit	Enfoncement grêle	Smart repair





006	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Enfoncement	Réparation




007	Pare-brise / - [2] Caméra : Oui / Capteur de pluie : Oui	Eclat	Echange

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.





[1] + ou - 16x

[2] Avec fissures

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Double de clé
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Manuel d'utilisation

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	235/60/18 Été	6 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	235/60/18 Été	6 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	235/60/18 Été	7 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	235/60/18 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre



Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Autre



Autre




Autre



Autre



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure




Pare-chocs / Arrière / Rayure




Pare-chocs / Arrière / Rayure



Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Capot / - / Enfoncement grêle



Bas de porte / Avant Gauche / Eclat



Bas de porte / Avant Gauche / Eclat



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Montant de pavillon / Droit / Enfoncement grêle



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.