Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Schaden: Stoßfänger hinten

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Mondeo

FORD Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue Aut. Trend

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0FXXWPCFNY70192**
Kilometerstand (km)	**68.747**
Erstzulassungsdatum	**21.04.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Obsidian-Schwarz Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11754803**	Besichtigt am	**05.11.2026 08:31:21**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	215/30 R 16 95 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	215/30 R 16 95 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	8,0 mm	Continental	215/30 R 16 95 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	8,0 mm	Continental	215/30 R 16 95 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 17 98 W	Sommer	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
3 | Bodenteppich	Verbrannt	>20 cm - 25 cm	Ersetzen
4 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen



SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

2 | Wartung



Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





3 | Bodenteppich

Schadensart	**Verbrannt**
Schweregrad	**>20 cm - 25 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

4 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Aktivkohlefilter	Ambientebeleuchtung vorn
Anhängevorrichtung, abnehmbar	Audiosystem Ford SYNC 3	Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)
Befestigungspunkte für Sicherheitstrennng	Berganfahrassistent	Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel, hell	Dachreling, schwarz	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Elektronic Shifter	Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP
Fahrerinformationssystem- 10,7 cm Farbdi	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernlicht-Assistent	Feststellbremse, elektronisch	Ford Easy Fuel
Ford Ergonomie-Sitz Fahrer+Beifahrer	FordPass Conn. inkl. eCall, WLA	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanl. adap.	Geschwindigkeitsregelanl. mit Begrenzer
Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Innenbeleuchtung mit Verzögerungsschalt.	Innenspiegel automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System
Isofix-Halterung	Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen
Kopfstützen hinten, höhenverstellbar	Kopfstützen vorn, 4-fach höhen- und neig	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad	Lenksäule, verstellbar
Leselampen vorn und hinten	Mittelkonsole vorn	MyKey-Schlüsselsystem
Nebelscheinwerfer	Notbremslicht	Paket: Business 3
Polster: Stoff	Pre-Collision-Assist	Räder: LM 6,5Jx16 mit 215/60 R16 10-Sp.
Räder: LM 7Jx17 im 10x2 Speichen-Des.	Räder: Reifen-Reparatur-Set	Räder: Reifendruckkontrollsystem
Regensensor, Scheinwerferassistent	Rückleuchten mit LED-Technologie	Rücksitzbank geteilt umklappbar 60/40
Scheinwerfer-Abblendlicht	Scheinwerfer-Assist. m.Tag/Nacht-Sensor	Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt
Servolenkung elektro-mechanisch	Sicherheitstrennnetz, hinter 2.Reihe	Sitz: Kartenta., Beifahrersitzrücklehne
Sitz: Kartentasche, Fahrersitzrücklehne	Sitz:Vorder. manuell einstellbar	Start-Stopp-System
Startfunktion Ford Power	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Steckdose 12 Volt im vorderen Innenraum
Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert	Tagfahrlicht	Teppichfußmatten vorne und hinten
Toter-Winkel-Assistent	Verkehrsschilderkennungs-System	Verzurrösen im Gepäckraumboden
Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung und Fernbedienung
Zigarettenanzünder		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**317**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**197**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**173**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**218**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**216**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**275**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**213**		

FAHRZEUGBILDER



