DEKRA-Nr: 0357 / 034735 / 2026 / B085564002548 vom 29.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	29.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 620 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Hecktür links 620 µm
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.11.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Transit/Tourneo Custom Kombi (TTF)(2012->) / Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 (EURO 6d)
Aufbauart	Kleinbus	Sitzplätze	9
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF01XXTTG1NT81626	Maße Länge/Breite/Höhe	4972 / - / 2013 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	2933
zul. Gesamtmasse	3190 kg	HSN / TSN	8566 / BMW
DAT €uropa-Code®	022850620120001	DAT Marktindex	DE00D 6281
Km-Stand abgelesen	50964	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	77	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl ohne Radzierblende	Farbe / Farbe	Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 65 R 16 109/107 T C	Maxxis / Vansmart A/S AL2	A /O	7 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T C	Maxxis / Vansmart A/S AL2	A /O	7 mm
2	links	215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A /O	7 mm
	rechts	215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A /O	7 mm
	Ersatzrad m. Stahlfelge	215 / 65 R 16 109/107 T	Goodyear / Vector 4Seasons Cargo	A /O	8 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Basis, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig), Bordcomputer, Einstiegsleuchten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts, Fensterheber elektrisch, Generator 240 A, Getriebe 6-Gang, Haltegriff B-Säule, Heckflügeltüren mit Verglasung, Karosserie/Aufbau: Kombi Standard, Karosserievariante: Normaldach, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT, Radstand 2933 mm, Reifen 215/65 R16C ...T, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Seitenschutzleisten, Sitz-Paket 4: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Wärmeschutzverglasung leicht getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
19300	Heckscheibenwischer
28900	Klimaanlage
35360	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
18609	Tagfahrlicht LED
24129	Audiosystem 17: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" TFT Multifunktionsdisplay
13704	Trittstufe unter Schiebetür rechts

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.10.2026 bei Kilometerstand 50.866

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 8, 9)
2. Trittstufe rechts, verschrammt, instandsetzen (Bild 11, 12)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, Mittelteil leicht verformt, Gebrauchsspur, (Bild 10)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Innenraum, verschmutzt



Bild 9 : Innenraum, verschmutzt



Bild 10 : Stoßfänger hinten, Mittelteil leicht verformt, Gebrauchsspur



Bild 11 : Trittstufe rechts, verschrammt



Bild 12 : Trittstufe rechts, verschrammt