Vehiculo: 9029NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P VIBRANT BLUE
Bastidor: NLHBN51G5SZ643954 Kilometros: 31573
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088211

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
PUERTA TRAS DCH	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00

TOTAL
40 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
MONTANTE TECHO DCHO	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
ALETA TRASERA DERECHA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
PUERTA TRAS DCH	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
PUERTA DEL DCH	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
ALETA DELANTERA DCHA	Leve	Reparar	39.00	0.20	39.00	1.50	38.03		104.33
PARAGOLPES DELANTERO	No Valorable	Reparar	39.00		39.00				
PUERTA DEL IZQ	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.30	58.31	0.30	159.71
PUERTA TRAS IZQ	Leve	Reparar	39.00	0.30	39.00	2.20	55.77	0.30	164.97
PARAGOLPES TRASERO	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
GUARNECIDO PORTON/MALETA	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
480.88 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	40 €	0.5 Hrs	7.2 Hrs	157.18 €	0.6 Hrs	0 €	520.88	109.38	630.26 €

Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion



















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


TURBO
Gestacar


Gestacar
ALETA DELANTERA DCHA
Gestacar


Gestacar
ALETA DELANTERA DCHA
Gestacar


Gestacar
PUERTA DELDCH
Gestacar


Gestacar
PUERTA DELDCH
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRASDCH
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRASDCH
Gestacar


PUERTA TRAS DCH
Gestacar


ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


MONTANTE TECHO DCHO
Gestacar


MONTANTE TECHO DCHO
Gestacar