49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	214
Mittel:	----	----	----	----	----	----	206
Hoch:	----	----	----	----	----	----	211
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	266
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	237

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: 497 **Elektrische Reichweite innerorts [km]:** 561

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- **Gas (CNG/LPG):** ---- **Sonstige:** ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoff-verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Strom-verbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: **(EAER):** ----- **(EAER innerorts):** -----

Vollelektrische Reichweite [km]: **(AER):** ----- **(AER innerorts):** -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

#NO 30.: A1 max 1686###NO 30.: A2 max 1688###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##255/50 R20 109H#9,0JX20 ET38;##255/55 R19 111H#8,5JX19 ET36;##265/40 R22 106H#9,5JX22 ET36;##265/45 R21 108H#9,5JX21 ET36;##255/50 R20 109H M+S#9,0JX20 ET38;##255/55 R19 111H M+S#8,0JX19 ET34;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0167757
www.PS-Team.de

Audi

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):**		Audi
0.2.	**Typ:**	**Variante:**	**Version:**
	GE	XBM1JAQ1	QE1QE1G1Z01RT11C220GABEM0
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:**		Q8 55 e-tron
0.2.2.1.	**Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs**		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		--------- - ---------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:**		IP-MLB51AS_B0_0757-WAU-1
0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:**		----------
0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:**		----------
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:**		RL-EQ400_1P_22_001-WAU
0.2.3.5.	**Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:**		----------
0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:**		----------
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:**		----------
0.4.	**Fahrzeugklasse:**		M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:**		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	**Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:**		
	Im Kofferraum, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Am Rahmenlängsträger rechts		
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:**		----------
	----------		
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:**		WAUZZZGE2RB033342
0.11.	**Herstellungsdatum des Fahrzeugs:**		2023-09-06

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e1*2007/46*1914*21 **, erteilt am** 2023-05-26
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Ingolstadt 2023-09-06

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 37190 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGE2RB033342 HSN:0588
CAJ0003690riginal XJU3861812023 000813 00000000 00188

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	2 , Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2928
4.1.	Achsabstand [mm]:	2928
5.	Länge [mm]:	4915
6.	Breite [mm]:	1957
7.	Höhe [mm]:	1634
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	2585
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2694
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	3180
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1535 / 1730
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4980
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1800
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	EAS, EDE
22.	Arbeitsweise:	----------
23.	Reiner Elektrobetrieb:	ja
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	----------
25.	Hubraum [cm³]:	-----
26.	Kraftstoff:	Elektro
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	----------
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	------- bei -----
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	300.00
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	158.00

28.	Getriebe (Typ):	Festübersetzung
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	200
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1637 / 1632
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	265/40 R22 106H / 9,5JX22 ET36 / C / C1
	Achse 2:	265/40 R22 106H / 9,5JX22 ET36 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	------ bei -----
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	67.00
47.	Abgasnorm:	AX
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	2769
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	230.0	0.507	0.03101

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2023/443AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh] WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	--------	----------
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	--------	----------



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : 2x Winterreifen unter 4mm, Allradfahrzeug



Bild 16 : 2x Winterreifen unter 4mm, Allradfahrzeug



Bild 17 : Füllset mit Kompressor
Fehlteil




Bild 18 : Stoßfänger vorne Steinschlag




Bild 19 : Motorhaube Steinschlag



Bild 20 : LM-Felge vorne rechts glanzgedreht Kratzer + Abschürfungen



Bild 21 : LM-Felge hinten rechts glanzgedreht Kratzer + Abschürfungen



Bild 22 : Heckklappe Aufkleber



Bild 23 : LM-Felge hinten links Kratzer




Bild 24 : Streifschaden hinten links: Radlauf + Stoßfänger




Bild 25 : Türe vorne links Kratzer




Bild 26 : Unterfahrschutz vorne + Unterbodenschutz eingerissen



Bild 27 : Unterfahrschutz vorne + Unterbodenschutz eingerissen



Bild 28 : Dekoeinsatz Stoßfänger hinten Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	437603
Hersteller	Audi
Model	Q8 e-tron
Variante	S Line 55
Listenpreis	94.670,52
VIN	WAUZZZGE2RB033342
Erstzulassungsdatum	1.1.2024
Kennzeichen	NE CR319E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 437603 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025116234	05.11.2025	| Windschutzscheibe gerissen	2.019,14
2026104481	12.03.2026	| Beifahrerseite Seitenschweller| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne	10.804,13

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0302 / 033833 / 2026 / B080438002071 vom 05.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	05.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Türe hinten rechts bis 160µm*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen Winterreifen mit LM-Felgen im Fahrzeug. Die Sommerräder waren am Fahrzeug.
Zum Bewertungszeitpunkt war das Ladekabel im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.01.2024	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	Q8 e-tron 55 quattro S line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGE2RB033342	Maße Länge/Breite/Höhe	4915 / 1957 / 1634 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 2	Radstand (mm)	2928
zul. Gesamtmasse	3180 kg	HSN / TSN	0588 / CAJ
Schlüssel-Nr.	10114939	Km-Stand abgelesen	93880
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	158	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Allrad	Getriebe	Stufenlos
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	265 / 40 R 22 106 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	4 mm
	rechts	265 / 40 R 22 106 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	4 mm
2	links	265 / 40 R 22 106 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	4 mm
	rechts	265 / 40 R 22 106 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 6 FP	S /O	4 mm
	Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 50 R 20 109 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO FSL	W /S	3 mm
255 / 50 R 20 109 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO FSL	W /S	3 mm
255 / 50 R 20 109 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO FSL	W /S	4 mm
255 / 50 R 20 109 H	Continental / WinterContact TS 850 P AO FSL	W /S	4 mm

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem, Allradantrieb "quattro", Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert, Bedientasten schwarz matt, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe, Dachkantenspoiler, Dekoreinlagen: Feinlack graphitgrau, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorne und hinten, beleuchtet, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: adaptive air suspension sport, Funkschlüssel,ohne Safelock, Fußmatten vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1-Gang Direktantrieb, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, automatisch abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX für Beifahrersitz, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank, Kofferraumbodenmatte, Komfortklimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (2) höhenverstellbar, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer mit Vorbereitung für weitere Lichtfunktionen und LED-Heckleuchten, Ladedose CCS Typ 2, Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW, Lenkrad: Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Lenksäule: Sicherheitslenksäule, Mittelarmlehne vorn, Paket: Glanzpaket, Plug and Charge, Progressivlenkung, Rad: Bordwerkzeug, Rad: Leichtmetallräder, 20" 5-Arm-Aero-Ring, graphitgrau, glanzgedreht, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Navigation plus mit MMI touch, Radiozubehör: Audi Soundsystem, Radiozubehör: Audi music interface, Reifendruck-Kontrollanzeige, Sicherheitsgurte, Sitze: Vordersitze manuell einstellbar, Sonnenblende vorn, Spurverlassenswarnung inkl. Notfallassistent, Standklimatisierung, Steckdosen 12 Volt, Stoßfänger S-Line in Volllackierung (Wagenfarbe), Trennnetz, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten, Verglasung: Frontscheibe in Akustikverglasung, Verglasung: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
1D2	Anhängevorrichtung
6XL	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend, mit Memory
6FJ	Außenspiegelgehäuse in Schwarz
GS5	Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur
PC3	Bremssättel rot lackiert, 18 Zoll
3S2	Dachreling Schwarz
9TF	Einstiegs-LED mit Projektion
7E4	Erhöhte Heizleistung
YYB	Farbnähte in Rot, Audi Sport GmbH
4L6	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
9AQ	Komfortklimaautomatik 4-Zonen
6E3	Komfortmittelarmlehne vorn
PGC	Komfortschlüssel inklusive sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung
	Lackierung: Metallic
	Lackierung: Metallic iVm Paket edition S line
PX6	LED-Scheinwerfer Matrix, LED-Heckleuchten
1XP	Lenkrad: Sportlederlenkrad mit Multifunktion, Schaltwippen und Lenkradheizung
PBY	Paket Assistenzpaket Plus
WD6	Paket: edition S line
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
VF1	Pedalerie und Fußstütze in Edelstahl
C8E	Rad: Leichtmetallräder, 22" 6-Segmentspeichen, schwarz metallic, glanzgedreht
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
N2R	Sitzbezüge in Leder Valcona mit S-Prägung mit Farbnähte Rot, Audi Sport GmbH
Q4Q	Sitze: Sportsitze plus vorn
9ZE	Telefon: Audi Phone Box
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Streifschaden hinten links: Radlauf + Stoßfänger, instandsetzen (Bild 24)
2. LM-Felge vorne rechts glanzgedreht Kratzer + Abschürfungen, erneuern (Bild 20)
3. LM-Felge hinten rechts glanzgedreht Kratzer + Abschürfungen, erneuern (Bild 21)
4. Unterfahrschutz vorne + Unterbodenschutz eingerissen, erneuern (Bild 26, 27)
5. Dekoeinsatz Stoßfänger hinten Kratzer, smart repair (Bild 28)
6. 2x Winterreifen unter 4mm, Allradfahrzeug, erneuern (Bild 15, 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Steinschlag, (Bild 18)
Motorhaube Steinschlag, (Bild 19)
Türe vorne links Kratzer, (Bild 25)
Heckklappe Aufkleber, polieren (Bild 22)
LM-Felge hinten links Kratzer, (Bild 23)

Fehlende Teile

1. Füllset mit Kompressor