Informe de tasación



FIAT FIORINO

CARGO SX N1 1.3 MJET 70 KW (95 CV)

VIN	ZFA22500006X12453
Primera matriculación	22/7/2022
Kilometraje del vehículo	90.325 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/10/2026 9:45:08	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FIAT	Primera matriculación	22/7/2022
Modelo	FIORINO	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	ZFA22500006X12453	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	No		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 91 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 91 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	195/65 R 15 91 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	195/65 R 15 91 H	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Tapizado Asiento Del IZ

Tipo de daño	Manchado
Modo de reparación	Limpiar



3 | Tapizado Asiento Del DR

Tipo de daño	Manchado
Modo de reparación	Limpiar







4 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe


Exterior



5 | Capó

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar

Comentarios: mecanismo de apertura de capó



6 | Aleta Del Iz


Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar








8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable





9 | Carrocería

Tipo de daño	Rotulación
Modo de reparación	Quitar Adhesivos

Comentarios: restos de adhesivos rotulación en todo el vehículo



Informe de tasación

Fotos comerciales





