VOLKSWAGEN Golf SW / 2020 / 5P / Break 1.0 eTSI OPF 110 DSG7 Life Business

GL388ZT | **VIN WVWZZZCD0PW523543** | **102,021 km** | **MEC Feb-23** | **Petrol + Elect** | **Automatic**



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**Volkswagen**
Modèle	**Golf VIII Variant (CG5) 2020**
Version	**1.0 eTSI OPF 110 DSG7 Life Business**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GL388ZT**
VIN	**WVWZZZCD0PW523543**
Réf. vendeur	**1069359**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**81 KW**
Cylindrée	**999 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**7**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Grey**
Teinte constructeur	**B0 - Delfingrau Metallic**
Carrosserie	**Estate**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Fiscalité & consommation

CO_2	**119 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**6**
TVA récupérable	**Oui**

Dimensions & poids

Longueur	**4,636 mm**
Largeur	**1,789 mm**
Hauteur	**1,498 mm**
Empattement	**2,669 mm**
Volume de chargement	**611 m3**
Poids à vide	**1,365 kg**
PTAC	**1,900 kg**

Historique & état

1re mise en circulation	**Feb-23**
Année de production	**2023**
Année modèle	**2022**
Kilométrage	**102,021 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Nov-25 · 91,892 km · Pneu 4 saisons**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key, User's guide**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-91-FLEURY-TEA**
Adresse	**ZONE INDUSTRIELLE DES CIROLIERS, Rue CLEMENT ADER, FLEURY MEROGIS, 91700**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Sep-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1637170**

Dommages déclarés (14)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Front -left door	Bump	Repair with paint	   +1
2	Rear-right wing	Dents	Repair with paint	   +2
3	Rear bumper	Fractured	Repair with paint	   +2
4	Front-right door	Scratch	Paint	 
5	Front bumper	Scratch	Paint	 
6	Bumper grille	Broken	Replacement	   +1
7	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	   +4
8	Front right tyre	Torn	Replacement	  
9	Entire seat driver	Scratch	Smart repair	 
10	Trunk door liner	Scratch	Smart repair	   +2
11	Seats	Stain	Cleaning	   +1
12	Mud guard front right	Loose	Repair	 
13	Left-side underbody	Scratch	Polish	 
14	Rear-left wing	Bump	Not defined	 

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Hankook	Winter	6.2 mm
Avant droit	Hankook	Winter	6.1 mm
Arrière gauche	Hankook	Winter	7.4 mm
Arrière droit	Hankook	Winter	7.5 mm

Historique d'entretien (11)

Date	Kilométrage	Intervention
Nov-25	91,892 km	Pneu 4 saisons
Nov-25	91,457 km	Aménagement intérieur
Oct-25	90,759 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Liquide lave-glace / Pile / Plaquettes frein AR / Plaquettes freins AV / Révision
Oct-25	30,215 km	Gardiennage pneu été / hiver prolongation
Feb-25	30,215 km	Gardiennage pneu été / hiver prolongation
Sep-24		Balais d'essuie-glace AV / Disques de freins AV / Plaquettes frein AR / Révision
Jul-24	30,215 km	Gardiennage pneu été / hiver prolongation
Feb-24		Réparation pneumatique
Feb-24	37,249 km	Réparation pneumatique
Dec-23	30,215 km	Gardiennage pneu été / Pneu hiver / hiver
Dec-23	29,638 km	Révision

Options & équipements (12)


Équipement	Détail	Fourni en
Navigation system	Système de navigation "discover media" y compris "streaming - internet"	Option
Virtual Dashboard	Digital habitacle/cockpit (affichage des instruments digital)	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation climatronic 1 zone	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (side assist)	Option
Recognition of road panels	Système de détection de signalisation routière	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence	Option
Led headlamp	Projecteur led	Option
Adaptative cruise control	Régulateur de distance acc "stop - go", avec limiteur de vitesse	Option
Bird view camera-360°	Caméra aide au recul avec 360° vue panoramique area view (area view)	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul	Option
Parking sensor front/rear	Aide au stationnement - park-distance-control (av et ar)	Option
Gearbox type	Boîte de vitesses 7 rapports - boîte automatique à double embrayage dsg	Option



9zw7ik0ZsA5z6Ug%3d&language=fr



Photos du véhicule







Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:35. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









VOLKSWAGEN Golf SW / 2020 / 5P / Break: GL388ZT

N° Chassis:	**WVWZZZCD0PW523543**	Version:	
1ière MEC:	**2/02/2023**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**102021**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**Break**	Couleur carrosserie	**Gris**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Opaque**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Essence**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**2**	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'hiver:	**205/55/16/94 H**			
	AVG	**Hankook: 30%**	AVD	**Hankook: 30%**
	ARG	**Hankook: 10%**	ARD	**Hankook: 10%**

Profondeur de pneu AVG	**6.2**
Profondeur de pneu AVD	**6.1**
Profondeur de pneu ARG	**7.4**
Profondeur de pneu ARD	**7.5**
Taille de pneu AVG	**205/55 R 16 94 H**
Taille de pneu AVD	**205/55 R 16 94 H**
Taille de pneu ARG	**205/55 R 16 94 H**
Taille de pneu ARD	**205/55 R 16 94 H**
Type de pneu AVG	**Hiver**
Type de pneu AVD	**Hiver**
Type de pneu ARG	**Hiver**
Type de pneu ARD	**Hiver**
Marque de pneu AVG	**260**
Marque de pneu AVD	**260**
Marque de pneu ARG	**260**
Marque de pneu ARD	**260**

Matériel de secours

Galette	**Oui**	Cric	**Oui**

Intérieur, Tache, Nettoyer






Garnit. siège int G, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Jante alum. AVD, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)









Pneu AVD, Déchirure, E - Remplacer





Protect. pass. roue AVD, Dégrafé, Dépose/Repose




Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)






Bas de caisse ext G, Griffe(s), 67 - Lustrage




Aile ARG, Bosse(s), Acceptable




Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre




Grille de pare-chocs AV M, Cassé, E - Remplacer






Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)







Porte AVD, Griffe(s), Peindre




Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)








Garnit couvercle AR, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





