MACADAM

Volkswagen ID.3 '20 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Volkswagen**
Kenteken:**L511XH**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**ID.3 '20 BEV**
Chassisnummer:**WVWZZZE1ZNP003308**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**150 kW**
Versie:**ID.3 58kWh Life**
1ste tenaamstelling**24-08-2021**
Kilometerstand:**98469 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Interieur	1
Links	2
Rechts	3
Voorzijde	2

Commerciële foto's











ID.3
L-511-XH







12:27




11.0°C
D / B
PARK
N
R
98469 km
66 %
188 km




WVWZZZE1ZNP003308














12:12
11.0°c
18.5


Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 09/11/2026
84,05%
Status van de gezondheid (SOH)*
Volkswagen ID3
VIN : WVWZZZE1ZNP003308
Kilometerstand : 98.469 km
*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA





Opties volgens de inspecteur

Carkit**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde







Bumper V
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Voorzijde





Deur A R
Slecht hersteld
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Deur V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Deur V R
Slecht hersteld
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Interieur
Vlek
Reinigen
Interieur





Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde







Motorkap
Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde





Scherm V R
Deuk(en)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts







Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Zomer
215/55/18/95/T
Goodyear
3,7 mm
Voor Rechts
Zomer
215/55/18/95/T
Goodyear
4,8 mm
Achter Links
Zomer
215/55/18/95/T
Goodyear
3,4 mm
Achter Rechts
Zomer
215/55/18/95/T
Goodyear
4,4 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
GPS opslag**HD**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.