
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	41,404	kW	125
VIN	WBY8P210907L29147	cc	0
First registration date	9/29/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

		Maintenance date	Mileage
Type of maintenance	Maintenance digital		
Registration certificate original	No	9/28/2026	41,384 km
Next maintenance date	9/28/2028		

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Outside rear-view mirror housing L	Chemical polution	Visual depreciation
3 | Wing FR	Scratch(es)	Polish

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door FL	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior






2 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear

Comments: erneuern







3 | Wing FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Polish
Cause	Use/wear

Comments: Folgeksoten möglich

Acceptable Damages





1 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/70 R 19 84 Q	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	175/60 R 19 86 Q	Bridgestone	4.0 mm


Commercial photos
























Total
41404 km
OFF


Service Historie
9:28
OK 26.09.2022
12 km
BMW i
40758
OK 01.08.2024
19.006 km
BMW i
40758
OK 28.09.2026
41.384 km
BMW i
40758



Fahrzeugstatus
9:28
Bremsflüssigkeit
09/2028
Nächster Wechsel spätestens zum angegebenen Termin.



Fahrzeugstatus
9:28
Fahrzeug-Check
09/2028
Nächste Sichtprüfung zum angegebenen Termin oder nach der ggf. angegebenen Fahrstrecke.



Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 02/11/2026
96%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3 120Ah
VIN : WBY8P210907L29147
Kilometerstand : 41.404 km
www.get-moba.com
CARA


Persönliche Daten löschen
9:29
Daten werden gelöscht...
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.


















































Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210907L29147
BMW AG DE-80788 München





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Turbinenstyling 428 mit Mischbereifung	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber
2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale	2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	3 Tasten fix vorbelegt
3-phasiges Ladekabel	4 Sitzplätze	4 Stück
4 Verzurrösen im Kofferraum	4. Taste mit Öffnung Heck	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket	AC- Laden
AC-Laden Professional	AGM-Batterie 20 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz
Antiblockiersystem (ABS)	Armlehne vorne	Außenspiegelanklappung mechanisch
Außenspiegeleinstellung elektrisch	Außentemperaturanzeige	Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule
Battery Certificate	beleuchtet	Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment d Heckklappe.
Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik	Blinkleuchten in LED-Technik	Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm
BMW Drive Recorder	BMW EfficientDynamics	BMW i Interieurdesign Atelier
BMW i LM Rad Turbinenstyling 428	Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert
Comfort Paket Advanced	Connected Drive Services	Connected eDrive Services
ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhaltegriffe	DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer
die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.	Dunkle Instrumententafel
Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor	Einstiegsleisten
Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus
feststehend	Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar
Freisprecheinrichtung	Frontscheibe mit Graukeil	Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste
Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours	Gangwahlschalter an Lenksäule
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Getränkehalter	Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.
Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer	Handschuhfach	Heck- und Frontscheibenwischer
Heckleuchten in LED- Technik	Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	Heckspoiler
hinten	Hochvoltbatterie	in Türverkleidung vorn
Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel
Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe
Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	klappbar
Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik
Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem	Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt
LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten	Lautsprecher
LED- Scheinwerfer	Leder	Lederlenkrad
Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch	Lichtfarbe Orange

Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe	mit Einklemmschutz
mittig	Modellschriftzug i3	Multifunktion für Lenkrad
Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar	nicht verstellbar
Oberfläche Carbon	Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC)
Park Distance Control (PDC) hinten	Parkassistent	Parkassistenzpaket
Radio Professional inkl. MP3-Decoder	Radschraubensicherung	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).
Regensensor	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Remote Services	Rückfahrkamera	Rücksitzbank
Rücksitzlehne 2-teilig	Schnellladen Gleichstrom	schwarz
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben
Servotronic	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung
Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Stabantenne
Standard-Ladekabel	Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole
Stoff Polster	Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe
Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf	Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe
umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar	Uni-Lackierung Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole
verstellbar in Höhe und Länge	vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion
vorn und hinten	Warndreieck und Verbandskasten	Warndreieck und Verbandstasche
Werkzeugtasche	zur Ein-	Zusatzumfang EU-spezifisch 09KA Dummy-SALAPA

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN