Informe de tasación



BMW X3

XDRIVE30E XLINE

VIN	WBA61DP0409M62901
Primera matriculación	12/7/2022
Kilometraje del vehículo	71.645 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/10/2026 9:33:44	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	12/7/2022
Modelo	X3	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WBA61DP0409M62901	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga	2

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	245/50 R 19 105 W	Todas las estaciones	Aluminio	No
Delantera	Derecha	5,0 mm	Michelin	245/50 R 19 105 W	Todas las estaciones	Aluminio	No
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	245/50 R 19 105 W	Todas las estaciones	Aluminio	No
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	245/50 R 19 105 W	Todas las estaciones	Aluminio	No

Informe de tasación


DAÑO

Interior



1 | Guarnición Puerta Del IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



2 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



3 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**



4 | Guarnición Puerta Del DR

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**

Exterior



5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Golpe(s) y arañazo(s)**
Modo de reparación	**Pequeña reparación**




6 | Moldura Aleta DEL IZ

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable



8 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Aceptable








9 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar

Fotos comerciales





