CITROEN C5 Aircross / 2018 / 5P / SUV Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack

GF122ZG | **VIN VR7A4DGZSNL010541** | **167,196 km** | **MEC Apr-22** | **Petrol** | **Automatic**



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**Citroen**
Modèle	**C5 AIRCROSS (08.2018->)**
Version	**Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GF122ZG**
VIN	**VR7A4DGZSNL010541**
Réf. vendeur	**1002559**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**165 KW**
Cylindrée	**1,598 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**8**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Green**
Teinte constructeur	**B0NDZ/B0MM0/EDZ - PEINTURE EMERALD CRYSTAL/TYPE HABILLAGE EXT METALLISEE VERNIS**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Fiscalité & consommation

CO_2	**32 g_km**
Norme	**EU6 D**
Puissance fiscale	**10**
TVA récupérable	**Oui**

Dimensions & poids

Poids à vide	**1,760 kg**

Historique & état

1re mise en circulation	**Apr-22**
Année de production	**2022**
Année modèle	**2020**
Kilométrage	**167,196 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**1**
Dernier entretien	**Mar-26 · 148,368 km · Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Recyclage/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-41-NEUVY-SATAS**
Adresse	**Route d'Huizon, BP 21, NEUVY, 41250**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Aug-26**
En stock depuis	**Aug-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1632991**

Dommages déclarés (5)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Hood	Chemical damage	Paint	
2	Dashboard	Scratch	Smart repair	
3	Rear-right door	Bump	Smart repair	
4	Roof	Scratch	Smart repair	
5	Seats	Stain	Cleaning	

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Kleber	Normal	6 mm
Avant droit	Kleber	Normal	6 mm
Arrière gauche	Continental	Normal	6 mm
Arrière droit	Continental	Normal	6 mm

Historique d'entretien (6)

Date	Kilométrage	Intervention
Mar-26	148,368 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Batterie / Recyclage / Révision
Jun-25	121,339 km	Joint (divers) / Lecture mémoire / réinitialisation / tuyau divers
May-25	121,300 km	Bougie d'allumage / Filtre d'habitacle / Filtre à air / Révision
Oct-24	90,024 km	Courroie d'accessoires / Liquide de frein / Recyclage / Révision
Jan-24	60,663 km	Bougie d'allumage / Filtre d'habitacle / Filtre à air / Révision
Mar-23	30,210 km	Balais d'essuie-glace AV / Plaquettes freins AV / Révision

Options & équipements (16)

Équipement	Détail	Fourni en
Telephone preparation	AVEC KIT TELEPHONE MAIN LIBRE	Option
Navigation system	Système audio-navigation: connect nav avec réception radio numérique dab / dab+	Option
Smart phone mirror link	None	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement av	Option
Electrically adjustable seats	Dossier de siège av gauche à réglages électriques	Option
Partially leather upholestry	Sellerie : tissu/cuir	Option
Heated seats	Siège chauffant av	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence (capteur de somnolence)	Option
Dead angle assistant	Système d'assistance de conduite: détecteur d'angle mort	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Led headlamp	Projecteur full-del	Option
Adaptative cruise control	Régulateur de vitesse adaptatif (acc)	Option
Parking sensor front/rear	Detecteur obstacle radar avant arriere	Option
Park assistant	Système d'assistance de conduite: système d'aide au stationnement comprenant assistance automatique de stationnement	Option
Bird view camera-360°	Système de caméra vision 360 degré(s)	Option

oDZhfDVelDtmbwM%3d&language=fr

Photos du véhicule





























Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:31. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









Citroen C5-AIRCROSS-2018: GF122ZG

N° Chassis:	**VR7A4DGZSNL010541**	Version:	**CITROEN C5 Aircross / 2018 / 5P / SUV Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack**
1ière MEC:	**25/04/2022**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**167196**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Vert**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Beige**
Carburant:	**Hybride rechargeable**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**1**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**1**	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Barres de toit noir	
		Camera de recul	
		Revêtement de siège	**Tissu / Autre** **Semi-cuir**

Pneu


Pneus d'été:	**225/55/18/99 V**			
	AVG	**Kleber: 35%**	AVD	**Kleber: 35%**
	ARG	**Continental: 35%**	ARD	**Continental: 35%**

Profondeur de pneu AVG	**6.0**
Profondeur de pneu AVD	**6.0**
Profondeur de pneu ARG	**6.0**
Profondeur de pneu ARD	**6.0**
Taille de pneu AVG	**225/55 R 18 99 V**
Taille de pneu AVD	**225/55 R 18 99 V**
Taille de pneu ARG	**225/55 R 18 99 V**
Taille de pneu ARD	**225/55 R 18 99 V**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**2479**
Marque de pneu AVD	**2479**
Marque de pneu ARG	**256**
Marque de pneu ARD	**256**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Oui**
		Runflat	**Non**

Bas de caisse int ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture

Garniture montant Mil D, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Intérieur, Tache, Nettoyer





Tableau de bord, Griffe(s), Smart repair +




Capot, Dégâts chimiques, Peindre