DEKRA-Nr: 0535 / 017827 / 2026 / B087684000143 vom 17.06.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim


Stellantis & You Deutschland GmbH
Kostenstelle 20022000
Englerstr. 32
69126 Heidelberg

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Alexios Tsallos
Tel. direkt 0621 72890-32
Tel. mobil 0151 11666038

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten






**Kennzeichen** **MN WS1000** **FIN** **VR3USHNS1RJ691078**

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr. | 0212887999 |
| Auftraggeber | Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg |
| Ihr Auftrag vom | 16.06.2026, mündlich durch Herrn Fuchs. |
| Besichtigung | 16.06.2026, 14:45 Uhr, durch Herrn Dominik Otto bei Stellantis & You Deutschland GmbH Kostenstelle 20022000, Englerstr. 32, 69126 Heidelberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. |
| Bewertet auf | 16.06.2026 |
| Betrifft | Halter Zimmer |

## Zusammenfassung

| | | |
|---|---|---|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. | -288,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -242,01 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. | -288,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -242,01 EUR |

Duplikat

## Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 13.06.2024 | Letzte Zulassung | 13.06.2024 |
| Hersteller | PEUGEOT | Marke | PEUGEOT |
| Typ / Verkaufsbez. | 2008 PureTech 130 EAT8 GT | Aufbauart | Kombi |
| Türen | 4 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | VR3USHNS1RJ691078 | HSN / TSN | 2525 / ABI |
| Schlüssel-Nr. | 10422675 | Km-Stand abgelesen | 18736 |
| Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2027 | Energiequelle / Kraftstoff | Benzin |
| Zylinderanzahl | / | Leistung (kW) | 96 |
| Hubraum (ccm) | 1199 | Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2 |
| Antriebsart | Frontantrieb | Getriebe | Automatik / |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS |
| Polster / Farbe | Alcantara / Schwarz | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| | rechts | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| 2 | links | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| | rechts | 215 / 60 R 17 100 H | Goodyear / Vector 4Seasons G3 | A /O | 6 mm |
| | Pannenset | | | | |

A/ Ganzjahres; /O Original;

## Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelkappen in schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Rückleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling, schwarz, Dekoreinlagen in Karbon-Optik, Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter Eco, Normal und Sport, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner,

Duplikat

Frontschürzen in Grau, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten, GT-Logo auf den Kotflügeln und der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckschürze mit Einsatz in Grau, Heckspoiler, Induktive Ladestation (15W), Innenspiegel automatisch abblended, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System Plus, Kindersicherung, Klimaautomatik (2-Zonen) inkl Aktivkohlenfilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill mit vertikalen Applikationen in Wagenfarbe, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und 2 LED-Leselampen vorn und hinten, LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic Selenium Grau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Lüftungsdüsen mit Umrandung in satiniertem Chrom, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer beleuchtet, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster Stoff/Kunstleder Belomka in Schwarz mit Ziernähten in Grün, Radhausverkleidungen in Schwarz, Radio: Peugeot i-Connect, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Leichtmetallfelgen "Karakoy" 17", Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Scheibenbremsen rundum, vorn innenbelüftet, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-System, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an den Seitenfenstern, Zwischenladeboden verstellbar

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| UF02 | Paket: Grip-Control-Paket |
| ZJA9 | Peugeot i-Connect Advanced |


## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 09.06.2026 bei Kilometerstand 18.449 |

Duplikat

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost brutto | Anrechnung | Minderwert in EUR brutto | netto |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13) | 192 | voll | -192 | -161,34 |
| 2. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 11, 12) | 96 | voll | -96 | -80,67 |
| **Rep.Kosten insgesamt / Minderwert** | **288** | | **-288** | **-242,01** |

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Für den Fachbereich
Alexios Tsallos
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat




Bild 3 : Innenraum





Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat





Bild 5 : Wartungsnachweis, zwei Schlüssel, Bordmappe




Bild 6 : Motorraum

Duplikat




Bild 7 : Ganzjahresrad



Bild 8 : Gepäckraum

Duplikat





Bild 9 : Typenschild



Bild 10 : Unterboden

Duplikat




Bild 11 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 12 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken

Duplikat



Bild 13 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair