Volvo

VOLVO XC40 (2017->) CORE RECHARGE PLUG-IN HYBRID 2WD HYBRIDE 155 KW (MOTEUR 1,5 LITRE(S) - 95 KW) 5 PORTES

VIN: YV1XZBWV4P2951443



Description

N° d'immatriculation 2CPT102	**Date de 1ère immatriculation** 11/10/2022	**Odomètre** 148603 km
Couleur ONYX BLACK / Metallic	**Année modèle** 2021	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1477	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Energie Essence	**Nombre de vitesses** 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 155 KW		

Equipements véhicule

Série

Boîte de vitesses 7 rapports - Boîte automatique à double embrayage S-tronic	Accoudoir central AR avec Support à boissons	Accoudoir central AV réglable(s)
Airbag conducteur	Airbag coté passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag genou conducteur	Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR
Antidémarrage	appuie-lombaires AV, à réglages électriques (4 directions)	barre(s) de toit (Aluminium)
blocage de différentiel électron. Corner Traction Control (CTC) avec Torque Vectoring	Carrosserie: 5 portes	Ceintures de sécurité AV réglable(s) en hauteur
chargeur à induction pour terminaux mobiles	Chassis/Suspensions adapté conduite dynamique	Chauffage auxiliaire électrique
Climatisation automatique 2 zones	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Cde de volet AR automatique
Commande radio au volant	contrôle pression pneumatiques	crochet de poche à/au/dans/en Compartiment à bagages
digit(al)(ale)(aux)(ales) Instrumentation écran 12,3" 2. Generation	Direction assistée - asservie à la vitesse	dossiers AR rabattable
Empattement 2702 mm	Equipement Int. avec inserts finition Aluminium Urban Grid	Essuie-vitres avec Capteur de pluie
Feux clignotants LED dans Rétroviseur ext intégré(e)	Feux de brouillard AR	filtre à particules essence (FAP essence)
Frein de stationnement électromécanique	Hybride 155 kW (Moteur 1,5 litre(s) - 95 kW)	inserts sur le/l' vitre Lat. Chrome
Jantes alliage léger	Keyless Drive	Poignées de portes Ext. éclairé(e)
Kit de réparation des pneumatiques	Limiteur de vitesse	Lunette AR. chauffant(e)/dégivrant(e)
Lève-vitre électrique AV + AR	Miroir de courtoisie éclairé(e)	Mode de transmission roues AV motrices
Moteur 1,5 litre(s) - 95 kW Hybride	Moteur électrique 60 kW (Transmission hybride)	Pack assistance de conduite: Safety Assistance
Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	Régulateur de vitesse (régul. vitesse)	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)
Système d'assistance de conduite: détection du bord de route (Road Edge Detection)	Système d'assistance de conduite: Connected Safety	Système d'assistance de conduite: actif (active) assistant de franchissement involontaire de ligne
Système d'assistance de conduite: Avertissement de	Système d'assistance de conduite: système de	Système d'assistance de conduite: Ready to Drive

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

franchissement involontaire de ligne	détection de somnolence	Notification
tire 235/55 R18 ...H	prise USB AV (x 2)	Connexion USB à l'AR
prise élect. (Prise 12V) dans Console centrale AV	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	Programme de stabilisation d'attelage (TSA) Préparation/Pré-équipement
projecteur LED	Protecteurs de bas de marche avec revêtement aluminium	prétensionneur de ceinture
repose-pieds réglable manuellement, Sièges AV	Réception radio digital(e) (DAB+)	Rétroviseur ext couleur caisse
Rétroviseur ext avec Grand angle	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant, (D+G)
Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Rétroviseurs ext/int avec fonction électrochrome	Sellerie : Textile
Siège AR deux parties	Siège AV droit réglable(s) en hauteur	Siège AV gauche réglable(s) en hauteur
Support à boissons au Console centrale	Supports Isofix pour siège enfant	Surtapis Textile
Système anti-coup du lapin (WHIPS)	Système d'airbag crânien (Sideguard)	Système d'antiblocage de frein (ABS) avec élect. Amplificateur de freinage
Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)	Electro. Contrôle de stabilité (ESC)	Système d'assistance de conduite: Feux de route automatiques
Système d'assistance de conduite: Limiteur de vitesse en descente (HDC)	Système d'assistance de conduite: Run-off Road Protection	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite
Système de contrôle de la qualité de l'air étendu (Clean Zone Interior Package CZIP)	Système de service : Google Services	système de sécurité de porte AR électrique
Système Infotainment : Android (DAB+) avec High Performance Sound	Pack équipement son (Int.)	système Start/Stop
Séparation de compartiment à bagages (Filet)	trappe de chargement (Accoudoir central AR)	trousse premiers secours / boîte premiers secours
Verrouillage centralisé avec Cde à distance et sécurité de porte	Vitrage teinté(e)	Volant de direction (Sport)
Volant de direction avec multifonctions	Volvo ON CALL	éclairage ambiant étendu
éclairage diurne LED		

Optionnel

aide au stationnement AV et AR, acoustique et visuel avec affichage sélectif (APS Plus)	Bouchon de réservoir à commande électrique	Caméra aide au recul
Volant de direction chauffant(e)/dégivrant(e)	câble de recharge (7,0 m) avec connecteur type 2 ("Mode" 3)	Disques de frein AV 17" (332 mm x 30 mm)
Disques de frein AV 18"	Pack assistance au stationnement	Pack Hiver
Siège chauffant AV	Peinture métallisée	protection Inf. AR (Aluminium)
protection Inf. AV (Aluminium)	Site de production: Belgique, Gent (FC22)	Variante boîte de vitesses - Boîte automatique 7 rapports, Type: 7DCTH

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant niveau de carburant / charge

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	14/10/2026	15/10/2026

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant niveau de carburant / charge	Manque carburant / huile / liquide	Remettre / refixer
			
002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Acceptable
			
003	Pare-brise / - Caméra : Oui / Capteur de pluie : Oui	Eclat	Acceptable
			
004	Capot / -	Dépôt chimique	Lustrage
	  		
005	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

006	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable



007	Hayon / Porte de coffre / - [1]	Oxydé	Réparation




008	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture







009	Pare-chocs / Arrière Peint : Non	Rayure	Acceptable



010	Pare-chocs / Avant Peint : Non	Rayure	Acceptable



[1] Kras, nu geroest

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Triangle
- Plage arrière
- Certificat de Conformité
- Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation
- Gilet de sécurité
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Sacoche cable de charge
- Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	235/55/18 Été	3 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	235/55/18 Été	3 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	235/55/18 Été	4 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	235/55/18 Été	4 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation




Spare Tyre


Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre



Autre



Autre



Autre



Voyant niveau de carburant / charge / Manque carburant / huile / liquide



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-brise / - / Eclat



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / - / Oxydé


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Oxydé



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.