INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	6742NKK / WBA41FR060FW25596 / FW25596

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.379

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6742NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	18/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

6742NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

6742NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Emblema paragolpes dl - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
3. Neumático dl iz - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	188,80	10,00	187,63 €
4. Neumático dl dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	188,80	10,00	187,63 €
5. Neumático tr dr - PIRELLI PZERO WINTER - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,80	10,00	189,17 €
6. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
7. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.46 h.		0,00	0,00		56,21 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		126,03 €
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.83 h.	7,75	0,00		110,16 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.17 h.	9,19	0,00		104,28 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.17 h.	9,19	0,00		104,28 €
12. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.83 h.	7,75	0,00		89,75 €
13. Techo	Pintar Reparado	REPARAR	5.00 h.		5.25 h.	22,23	0,00		416,85 €
14. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
15. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.83 h.	7,75	0,00		78,20 €
16. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
21. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2502,54 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6742NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	14,81 h.	570,17 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

6742NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	70,93 €
Total Mano de Obra Pintura	16,75 h.	644,84 €
Total Recambios	-	616,60 €
Descuento recambios aplicado	-	68,51 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	600,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


6742 NKK


420d
6742 NKK


420d
6742 NKK


6742 NKK






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
778 km
0
1
8:08
20
Values since refuel
0.9
l/h
Total 24379 km
144.9 km
Power %
75
50
25
0
P
Door open.
+ 26.0 °C


Bonnet open
To open bonnet pull the lever twice. Close bonnet before start of journey. See Owner's Handbook for further information.
Owner's Handbook
Close message
CAD-100
8:08
LOW
LOW
RESUME
CANCEL
SET
P









BMW
TwinPower Turbo


WBA41FR060FW25596




P
CAD-100
8:09
LOW
31m
100m
LOW
SYNC


SE
S
Door open.
20
0
km/h











Manheim


Manheim


Manheim



Manheim

Manheim

Manheim


Mannheim




Manheim


Manheim


Manheim


Mannheim