DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ3 S1027867	Erstzulassung	09.07.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	RÜD-F9813	Laufleistung	21 723 km
Modell	ASTRA L ST EDITION 1.5 DIESEL S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich



Lose Teile

Laderaumabdeckung	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Inspektion	✖


Reifen

Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm


Hankook 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm





Außenschäden

2



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Stoßfänger unterhalb
Position	Hinten
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Reflektor
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Abdeckung Abschleppöse
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

1



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-