Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i4 Gran Coupe eDrive35 67,1kWh (G26)	Fuel type	Electric
Mileage	26,618	kW	210
VIN	WBY11HD000FT85632	cc	0
First registration date	12/10/2024	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	11/22/2026
Next MOT test is due on, date:	12/1/2027

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior


Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FL	Dent(s)	Visual depreciation
4 | Alloy rim FR bitone/polychrome	Scratch(es)	Repair
5 | Door FR	Stone chip(s)	Touch up
6 | Wing RR	Scratch(es)	Touch up


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Service	Maintenance	No repair
3 | Brake fluid	Maintenance	No repair
7 | Tailgate / Boot	Dent(s)	No repair

Damages

Exterior






2 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear

Comments: ausbessern









4 | Alloy rim FR bitone/polychrome


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






5 | Door FR

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear





6 | Wing RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear


Acceptable Damages



1 | Service

Damage type	Maintenance
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: 1 Monat fällig



3 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: 1 Monat fällig





7 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields




Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	4	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		




Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Pirelli	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	Pirelli	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/45 R 18 103 Y	Pirelli	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/45 R 18 103 Y	Pirelli	4.0 mm


Commercial photos








OFF
Total 26618 km


Service:
Am 22.11.2024 bei 7 km
Service Partner: BMW 07585
OFF



SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
Bremsflüssigkeit
22.11.2026
Fahrzeug-Check
22.11.2026
OK Fahrzeuguntersuchung
01.11.2027
OFF


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 28/10/2026
97,39%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i4 eDrive35
VIN : WBY11HD000FT85632
Kilometerstand : 26.618 km
www.get-moba.com
CARA


FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN
Die Fahrzeugdaten werden zurückgesetzt und das Fahrzeug anschließend neu gestartet.
Dies kann einige Zeit dauern.
OFF
OFF



























11 1 2
10 24 25 3
30
9 29 26 4
28
8 7 6 5




















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY11HD000FT85632
2555 kg
4155 kg
1- 1105 kg
2- 1530 kg
DE-80788 MÜNCHEN







EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder V-Speiche 851	18" M Aerodynamikräder 858 M Bicolor mit Mischbereifung	Abgedunkelte Verglasung
Ablage für Wireless Charging	Ablagenpaket	AC-Laden
Active Guard Plus	AGM-Batterie 50 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion	Aktiver Fussgängerschutz
Akustischer Fussgängerschutz	Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage
Ambientes Innenlicht	Ambientes Licht	Antiblockiersystem (ABS)
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Automatische Heckklappenbetätigung
Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Laden	Begrüßungslicht	BMW Controller
BMW ID	BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. BMW Head-Up Display	BMW LM Rad Aerodynamik 858M MB STD	Bordliteratur deutsch
Bremssättel lackiert	Center-Lock-Schalter	CO2 Umfang
COC ZUSATZUMFAENGE	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	Dachhimmel anthrazit
DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Driving Assistant
Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einstiegsleisten
elektrisch	Elektrische Antriebseinheit	Entfall Modellschriftzug
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter	Fensterheber
Fondsitze	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Fußmatten in Velours
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Getriebe: AT Diretktantrieb
Guidance Paket	Handschuhkasten beleuchtet	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	hinten	Hochglanz Shadow-Line
Hochvoltbatterie	inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegelpaket
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenspiegel automatisch abblendend	Innovationspaket
Innovationspaket II	INT. LEIST. ALU. RHOMBICLE ANTHR.	Interieurleisten 'Dark Graphite' matt
Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung
Komfort Paket	Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe
LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden	Ladeklappe
Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.
M Aerodynamikpaket	M Dachhimmel anthrazit	M Einstiegsleisten
M Hochglanz Shadow Line	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit	M Lederlenkrad
M Pedalerie	M Sportbremse	M Sportpaket
Metallic-Lackierung	Mittelkonsole	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Multifunktionstasten für Lenkrad	Park Distance Control (PDC)
Parkassistenzsystem Plus	Parking Assistant	Parking Assistant Plus
Personal eSIM	Polsterung Sensatec perforiert	Radschraubensicherung
Regensensor	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenanzeige	Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem

Rückfahrkamera	Saphirschwarz Metallic	Schließsystem mit Zentralverriegelung
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Serienfahrwerk	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sonnenschutzverglasung
Speed Limiter	Sport-Lenkrad	Sprachversion deutsch
Steckdose (12 V)	Steuerung E	Steuerung Fahrerassistenzsysteme
Steuerung Infotainment	Steuerung Local Content	Storage tray wireless charging
Stoßfängersystem	Teleservices	Traktionskontrolle
Uni-Lackierung	Verzurrösen im Gepäckraum	Vorbereitung Fahrerassistens I
Vorbereitung Fernlichtassistent	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	Widescreen Display

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN