TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Besichtigungsdatum: 30.10.2026
Protokollnummer: 48521294
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Samuel Stampologlou

TMBJR7NUXR5017967

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	19.043 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	29.100 km
Typ/Modell	KAROQ	**HU (abgelesen aus ZBI)**	09/2027
Fahrgestellnummer	TMBJR7NUXR5017967	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.498 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	26.09.2024	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung		**Lackierung**	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (09/2026 fehlt -> 2 Jahre / 30.000km) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R17 94V	Michelin	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/55 R17 94V	Michelin	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	30.10.2026
Protokollnummer:	**48521294**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Samuel Stampologlou

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	KAROQ	**Laufleistung (abgelesen)**	19.043 km
Fahrgestellnummer	TMBJR7NUXR5017967	**Erstzulassung**	26.09.2024

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	30.10.2026
Protokollnummer:	**48521294**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Samuel Stampologlou

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	30.10.2026
Protokollnummer:	**48521294**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Samuel Stampologlou

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Auto-Experts Tassone GmbH
Königsberger Straße 100
40231 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	30.10.2026
Protokollnummer:	**48521294**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Samuel Stampologlou

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vor… rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vor… rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vor… rechts



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	182	----	----	8.0	----	----	--------
Mittel:	138	----	----	6.1	----	----	--------
Hoch:	121	----	----	5.3	----	----	--------
Extra hoch:	148	----	----	6.5	----	----	--------
Kombiniert:	142	----	----	6.2	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
   Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 2.00 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----
4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoff-verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
   Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
   Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1576##NO 30.: A2 max 1541##NO 16.2.: with trailer axle 2:+89 kg##NO 35.: 215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/50 R18 96W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/60 R16 95V#6,0JX16 ET43;##225/40 R19 93W#8,0JX19 ET45;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS
55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: yes
56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: no

046CC0175631
www.PS-Team.de

ŠKODA

SKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
NU	ACDXDBX0	NFD7FD7CW0064WE16N0N1A1A

0.2.1. Handelsbezeichnung: KAROQ

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	---------- - ----------
Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]:	---------- - ----------
Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]:	---------- - ----------
Rollwiderstand [kg/t]:	---------- - ----------
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]:	---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37SZ_A3_1132-TMB
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:	AT-5Q0_0V_0369_000-TMB
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_NU_DXDB_FD7_0_A_1_0-000
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ200_7F_22_020-TMB
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00263_00_000-TMB
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-A1_DGW_D_ASAAAA-TMB
0.4. Fahrzeugklasse:	M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Skoda Auto a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBJR7NUXR5017967

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2024-05-04

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0272*30 , erteilt am 2024-04-08

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2024-05-04

Ing. Jan Stinka
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2024-05-04

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBJR7NUXR5017967

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2625
4.1. Achsabstand [mm]:	2625
5. Länge [mm]:	4390
6. Breite [mm]:	1841
7. Höhe [mm]:	1616
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1416
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1466
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1940
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1000 / 980
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3440
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1500
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	700
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DXD
22. Arbeitsverfahren:	Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	----------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1498
26. Kraftstoff:	petrol
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	110.00 bei 5000
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):					automatic			
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------						----------	----------	----------
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------						----------	----------	----------

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	210
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1572 / 1537
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
Achse 2:	215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	BLACK
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	82.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 EA
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1534
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	121.9	0.092	0.04099

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2023/443EA

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	126.7	13.0	10.9	13.0	--------	--------	0.1000	2.69E9
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	--------	
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6301193
Hersteller	Škoda
Model	Karoq
Variante	Selection 1.5 TSI
Listenpreis	32.941,18
VIN	TMBJR7NUXR5017967
Erstzulassungsdatum	26.9.2024
Kennzeichen	M-XA 2479

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6301193 11.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110127	24.06.2026	| Heckklappe	3.149,87
2026110035	22.06.2026	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten	5.296,75

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn