MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4397RZ311874



Descrizione

T	**Data immatricolazione** 24/01/2025	**Odometro** 48955 km
Colore -	**Anno** 2025	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione -	**Chilometraggio ultima manutenzione** 0 km	**Data prossima revisione** -
Data prossima manutenzione -	**Chilometraggio prossima manutenzione** 0 km	**Livello carburante** -

Dettagli della dichiarazione


Luogo ispezione

Meccanica

Problema di avviamento del motore No	**Non marciante** No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile


002	Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro	Graffio	Riparazione




003	Paraurti / Posteriore	Graffio	Accettabile




004	Parafango / Posteriore Destro	Graffio	Riparazione

005	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione





Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	4.3 mm
Anteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	4.5 mm
Posteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	5.6 mm
Posteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	5.5 mm

Foto



Anteriore sinistro


Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore


Anteriore destro


Odometro


Navigation


Spare Tyre



Vin


Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza


Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza


Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore Sinistro / Graffio


Paraurti / Posteriore / Graffio


Paraurti / Posteriore / Graffio



Parafango / Posteriore Destro / Graffio




Parafango / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa