addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2510904074
Fecha: 07/10/2026

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	1590LRD	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	W0V7D9ED0M4192012	**Kilómetros:**	61297
Marca:	OPEL	**Modelo:**	CROSSLAND X / CROSSLAND

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX CÓRDOBA	**Fecha Peritación:**	12/03/2025


ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si


NEUMÁTICOS
Neumatico DD Firestone 195/60/R16 93v 5 mm //Neumatico DI Firestone 195/60/R16 93v 5 mm // Neumatico TD Firestone 195/60/R16 93v 5 mm //Neumatico TI Firestone 195/60/R16 93v 5 mm

DAÑOS




Elemento	PUERTA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR







Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR




Elemento	SERVICIO ECO: REALIZAR
Posición	N
Daños	REALIZAR



Elemento	LIQUIDO FRENOS: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR




Elemento	RECUBRIM.MARCO PARABRISAS: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR



Elemento	VARILLA ANTENA: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	VARILLA ANTENA
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	FILTRO DE POLEN
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	TAPIZ.ASIENTO TRA.
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	ACEITE MOTOR
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	LIQUIDO FRENOS
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	JT.TORN.VACIADO ACEI
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II



Elemento	MARCO PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II



Elemento	MARCO PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II







Elemento	PARAGOLPES .
Posición	Trasero
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II



Elemento	ALETIN .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL II




Elemento	OPERACION PRINCIPAL:
Posición	N
Daños	TIEMPO COMPLEM.



Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos


FOTOS GENERALES







061297 km
815.5 km
CHECK
000
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 9T
AI QUAD CAMERA