



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000950558-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**SU-OW 3157**
Referenznummer:	**31263192**		

Fahrzeugdaten

DS Automobiles DS 7 (07.2022->) Performance Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VR1JCYHZ3RY593078**	Laufleistung abgelesen:	**29451 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.10.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1499 ccm / 96 kW (131 PS)**
Antriebsart:	**-**	Lackfarbe:	**LACKIERUNG LACQUERED GREY/METALLIC KLARLACK**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**10.2027 / 10.2027**
Polster Art:	**Leder/Alcantara**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Teilweise**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**14425 / 07.10.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**235/50/R19/103V 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatik-Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrhilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
  Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe
- Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Einparkhilfe vorn und hinten
  Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten vorn und hinten (Metall) mit Schriftzug (Logo)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
  Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus
  Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Design
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Fzg. ohne Induktionsladeschale für Smartphone
- Fzg. ohne Rückenlehnenverstellung hinten
- Fzg. ohne Zeituhr (analog)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn

- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Alcantara
- Innenausstattung: Interieur Alcantara Schwarz
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter und Aktivkohlefilter kombiniert
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaautomatik
- Kombiinstrument digital
- Komfort-Paket
  Mittelarmlehne hinten, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kühlergrill Schwarz (DS Wings)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Modell-Schriftzug DS PERFORMANCE LINE
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Radstand 2738 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Eco-LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenairbag hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung)
- Servolenkung elektrisch, Einfachritzel
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C)
- USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C, 2-fach)
- Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
3.	Stoßfänger Hinten	Abschürfung	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung/ Herstellergarantie	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Abschürfung - Smart Repair

allane mobility group
22346/24802

Standplatz:

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	SU -OW 3157	Fahrgestell-Nummer:	VR1JCYHZ3RY593078
Vertrags-Nummer:	8468088	Erstzulassung:	08.10.2024
Internes KZ:	15162312	Kilometer-Stand:	29451
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle 5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Auto

Lackierung: Seiden-Grau Metallic Polsterung: Alcantara® / Kunstleder in Basalt-Schwa Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**37.722,69**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Alcantara® / Kunstleder in Basalt-Schwarz	0,00
Metallic-Lackierung	630,25
Seiden-Grau Metallic	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**38.352,94**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**45.640,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	45.640,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1499
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	143
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	1651	zul. Gewicht (kg):	2050

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **8468088**
Amtliches Kennzeichen: SU -OW 3157

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **8468088**
Amtliches Kennzeichen: SU -OW 3157

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

DS DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automatik Sports Utility Vehicle5-türig 1499 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer