DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFPHNS5 S1049493	Erstzulassung	12.11.2025	Außenfarbe	Kristall Silber
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-VU3768	Laufleistung	24 627 km
Modell	ASTRA L 5-T GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Hess. Lichtenau				




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✗
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

1



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-


4



Bauteil	Stoßfänger oberhalb
Position	Vorne
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

2



Bauteil	Inspektion
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

5

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-