allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	RÜD-F 2563	Fahrgestell-Nummer:	KNARH81GDR5249705
Vertrags-Nummer:	52479088	Erstzulassung:	29.10.2024
Internes KZ:	15176059	Kilometer-Stand:	7112
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang A

Lackierung: Stahlgrau Metallic | Polsterung: Lederausstattung Nappa Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**53.000,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dritte Sitzreihe	0,00
Lederausstattung Nappa Schwarz	0,00
Metallic-Lackierung	663,87
Panoramadach	0,00
Stahlgrau Metallic	0,00
SOS Paket	0,00
Sorento Ganzjahresreifen	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

SOS Paket	0,00
Sorento Ganzjahresreifen	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**53.663,87**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**63.860,01**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	63.860,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	158 / 215	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	162
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,200	Tankinhalt:	67
Max. Km/h:	183	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,700
Leergewicht (kg):	1959	zul. Gewicht (kg):	2640

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **52479088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 2563

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

---

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **52479088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 2563

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum Auto Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Inspection date:	30 Oct 2026
Protocol number:	**48489519**
Created by:	Philip Hempel
Inspected by:	Marvin Riedl

KNARH81GDR5249705

Vehicle details

Operator	Vertrags-Nummer: 52479088	**Inspection condition**	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		**Mileage (Read)**	7,115 km
Manufacturer	Kia	**Next maintenance in**	0 km
Type / Model	Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum	**Main inspection**	
Vehicle Identification number	KNARH81GDR5249705	**Power**	158 kW
Engine displacement	1,598 ccm	**Cylinder**	4
First registration	29 Oct 2024	**Upholstery/Colour**	Leather / Black
Last maintenance		**Paintwork**	Grey
Fuel type	Hybrid Petrol / E	**Gearbox**	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Instrument panel	Indicator light - on - Diagnosed and repair if necessary
2	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Smart repair
3	Misc.	Inspection / maintenance (Kein Nachweis) - Due - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R19 105W	Yokohama	All-season tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.
2	235/55 R19 105W	Yokohama	All-season tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2028

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Inspection date:	30 Oct 2026
Protocol number:	**48489519**
Created by:	Philip Hempel
Inspected by:	Marvin Riedl

Vehicle details

Manufacturer	Kia	**Inspection condition**	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum	**Mileage (Read)**	7,115 km
Vehicle Identification number	KNARH81GDR5249705	**First registration**	29 Oct 2024

Details of the order:
In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:
The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:
A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Expert's signature (Philip Hempel)

The current printed copy was produced by electronic means. The named technical expert states that the content correctly represents his or her findings. It is valid without an original signature.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Inspection date:	30 Oct 2026
Protocol number:	**48489519**
Created by:	Philip Hempel
Inspected by:	Marvin Riedl

Overview pictures



Figure 1: VIN



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Diagonal rear




Figure 6: Mounted tyres



Figure 7: Mounted tyres




Figure 8: Mounted tyres



Figure 9: Mounted tyres



Figure 10: Interior - front



Figure 11: Interior - rear



Figure 12: Engine compartment



Figure 13: Cargo area



Figure 14: Instrument cluster




Figure 15: Instrument cluster




Figure 16: Instrument panel




Figure 17: Documents

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Inspection location
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Inspection date:	30 Oct 2026
Protocol number:	**48489519**
Created by:	Philip Hempel
Inspected by:	Marvin Riedl

Pictures of damage



Damage #1: Instrument panel: Indicator light - on - Diagnosed and repair if necessary



Damage #1: Instrument panel: Indicator light - on - Diagnosed and repair if necessary



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Smart repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Besichtigungsdatum: 30.10.2026
Protokollnummer: 48489519
Erstellt durch: Philip Hempel
Besichtigt durch: Marvin Riedl

KNARH81GDR5249705

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Vertrags-Nummer: 52479088	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	7.115 km
Hersteller	Kia	**Restlauf bis Service**	0 km
Typ/Modell	Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum	**HU**	
Fahrgestellnummer	KNARH81GDR5249705	**Leistung**	158 kW
Hubraum	1.598 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	29.10.2024	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Kein Nachweis) - fällig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 105W	Yokohama	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R19 105W	Yokohama	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2028

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Besichtigungsdatum: 30.10.2026
Protokollnummer: 48489519
Erstellt durch: Philip Hempel
Besichtigt durch: Marvin Riedl

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Kia	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Sorento 1.6 T-GDI Hybrid AWD Platinum	**Laufleistung (abgelesen)**	7.115 km
Fahrgestellnummer	KNARH81GDR5249705	**Erstzulassung**	29.10.2024

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Besichtigungsdatum:	30.10.2026
Protokollnummer:	**48489519**
Erstellt durch:	Philip Hempel
Besichtigt durch:	Marvin Riedl

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung




Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Motorraum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Kombiinstrument




Abbildung 15: Kombiinstrument




Abbildung 16: Instrumententafel




Abbildung 17: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AKB Schöneck M6
Windecker Straße 2
61137 Schöneck-Kilianstädten

Besichtigungsdatum:	30.10.2026
Protokollnummer:	**48489519**
Erstellt durch:	Philip Hempel
Besichtigt durch:	Marvin Riedl

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #1: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leucht… - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair