allane mobility group
22346/24802

**Standplatz ONLINE-VERKAUF**

07.10.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Fahrzeug:** | **HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | BCH-H 1022 | Fahrgestell-Nummer: | TMAK381HFPJ067191 |
| Vertrags-Nummer: | 13718173 | Erstzulassung: | 04.10.2022 |
| Internes KZ: | 15364540 | Kilometer-Stand: | 39803 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

**Ausstattung:**

## HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KWElektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **0,00** |
| Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.): | |
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **0,00** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **0,00** |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 0,00 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch  Automatik | | |
| Modelljahr: | 2021 | | |
| kW / PS: | 100 / 136 | Hubraum: | 0 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 1 |
| Emissionsgruppe: | | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 0 |
| Max. Km/h: | 155 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 9,900 |
| Leergewicht (kg): | 1610 | zul. Gewicht (kg): | 2020 |

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

# Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **13718173**
Amtliches Kennzeichen: BCH-H 1022

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:** _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **13718173**
Amtliches Kennzeichen: BCH-H 1022

Übersicht erstellt am: 07.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI Kona ELEKTRO 100kW Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 136 PS / 100 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| *Datum* | *Km-Stand* | *Art der Wartung* |
|---|---|---|

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE HCBE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000948813-DE968** | **Amtl. Kennzeichen :** | **BCH-H 1022** |
| **Referenznummer:** | **31270665** | | |

## Fahrzeugdaten

### Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **TMAK381HFPJ067191** | Laufleistung abgelesen: | **39803 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **04.10.2022 / 2022** | Besichtigungsdatum/-ort: | **05.10.2026 74722 BUCHEN (ODENWALD)** |
| Fahrzeugart: | **SUV** | Aufbauart: | **Kombilimousine** |
| Kraftstoff: | **Elektro** | Getriebe Art: | **Automatik** |
| Navi.-Datenträger: | **Festplattenlaufwerk** | Hubraum / Leistung: | **0 ccm / 100 kW (136 PS)** |
| Antriebsart: | **Frontantrieb** | Lackfarbe: | **Silky Bronze /Phantom Black / MET** |
| Lackart: | **Mehrfarblackierung** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Anzahl Schlüssel: | **3** | Nächste HU / AU: | **11.2027 / 11.2027** |
| Polster Art: | **Stoff** | Serviceheft verfügbar: | **Ja** |
| Farbe Innenausstattung: | **Grau** | Serviceheft gepflegt: | **Ja** |
| Raucherfahrzeug: | **Nein** | Letzter Service km / am: | **29701 / 10.11.2025** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **2 - Gut** | Zustand innen: | **2 - Gut** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **215/55/R17/-- 3 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **215/55/R17/-- 3 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **215/55/R17/-- 3 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **215/55/R17/-- 3 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Effizienz Paket
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (Dauer 26 kW)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe wärmedämmend

- Fußraumbeleuchtung
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Schein- / Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Hochtöner
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen 7x17
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2600 mm
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smart-Key
- Sonderlackierung Tauchgang in Jeju Uni
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Trend-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriff innen silber
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay)
- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Navi-Paket
- Individuallackierung Dach
  Außenspiegel Phantomschwarz
- Metallic-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Eingeschränkt durchgeführt**<br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Nicht möglich**<br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | |
| **Lackschichtendickenmessung:** | |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden | ✗ | **Sitzheizung:** | In Ordnung | ✓ |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ | **Motorlauf:** | Eingeschränkt geprüft | ✗ |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden |
| **Sitzheizung:** | In Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| **Hinweis:** | * |

## Schaden

**Karosserie außen**

| | Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|---|
| 1. | Seitenwand - Hinten - Rechts | Verdellt | Sanft Instandsetzen |
| 2. | Stoßfänger Hinten | Kratzer | Smart Repair |
| 3. | Türeinstieg Hinten - Rechts | Kratzer | Smart Repair |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
**Verdellt - Sanft Instandsetzen**



1. Seitenwand - Hinten - Rechts
**Verdellt - Sanft Instandsetzen**



2. Stoßfänger Hinten
**Kratzer - Smart Repair**



2. Stoßfänger Hinten
**Kratzer - Smart Repair**