DEKRA-Nr: 0535 / 053317 / 2026 / B086384000312 vom 31.08.2026

Duplikat


DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim



Stellantis &You Deutschland GmbH Standort
Mannheim-Käfertal 1858
Heppenheimer Str. 41-47
68309 Mannheim

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Daniel Christmann
Tel. direkt 06217289-00

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen **N DJ181** **FIN** **VR7BAHNS3RE051083**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213154305
Auftraggeber	Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim
Ihr Auftrag vom	31.08.2026, mündlich.
Besichtigung	31.08.2026, 10:45 Uhr, durch Herrn Daniel Christmann bei Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim, im Beisein von Herr Osayande.
Bewertet auf	31.08.2026
Betrifft	Aktenzeichen Osayande Rahmenkostenstelle C20012002

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-358,00 EUR
	ohne MwSt.	-300,84 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-358,00 EUR
	ohne MwSt.	-300,84 EUR

Duplikat

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Unfallrechnung vom 06/25 in Höhe von 2814,91Euro Netto liegt vor.
Ohne weitergehende Untersuchungen und auf Rücksprache mit Frau Bucur wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen k*ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.09.2024	Letzte Zulassung	02.09.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CITROEN
Marke	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C4 PureTech 130 Stop&Start EAT8 MAX
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7BAHNS3RE051083
HSN / TSN	2525 / ADM	Schlüssel-Nr.	10142272
Km-Stand abgelesen	33781	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
2 links	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagen: Schubfach im Armaturenbrett, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent, Außenspiegel (2) elektrisch anklapp- und einstellbar, beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Perla Nera-Schwarz, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, CITROEN Connect Box, Dreipunktsicherheitsgurte vorn und hinten, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera mit Top Rear Vision, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: Advanced Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Frontscheibenwischer mit Regensensor,

Duplikat

Getriebe: 8-Stufen-Automatik EAT8, Head-Up Display, Heckscheibe beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten (außer Mitte), Kindersicherung der Türen hinten, Klimautomatik (2-Zonen), Kombiinstrument : Beleuchtetes 5,5" Digitales-Kombiinstrument, Kopfstützen (5), LED-Tagfahrlicht, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Licht: LED-Scheinwerfer mit Lichtsensor, Licht: Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Mittelkonsole mit Ablagefach und Armlehne, Navigation: Citroën Connect My Drive Plus Navigation, Paket: Color-Paket "Glossy Silver", Paket: Drive-Assist-Paket (Automatik), Paket: Style, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: METROPOLITAN GREY, Post-Kollision Notbremsassistent, Proximity Keyless-System, Radio: Citroën Connect Radio mit 10"-Touchscreen, 6 Lautsprechern, Radiozubehör: Mirror Screen inkl. Android Auto and Apple CarPlay, Reifendrucksensor indirekt, Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Räder: Leichtmetallfelgen 18", "Aeroblade" glanzgedreht, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz mit verstellbaren Lendenwirbelstützen, Sitze: Fahrersitz und Beifahresitz, höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbanklehne geteilt (60/40) umklappbar, Start&Stop-System, Toter-Winkel Assistent, Türgriffe in Wagenfarbe, Variabler Kofferraumboden, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Metallic
LW02	Paket: Kältepaket 2
D7FZ	Polster: Ambiente Alcantara

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 02.09.2025

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Felge VL verkratzt- Wertminderung, (Bild 11, 12)	150,42	179	voll	-150,42	-179
2. Fe,ge VR verkratzt-Wertminderung, (Bild 13, 14, 15, 16)	150,42	179	voll	-150,42	-179

Duplikat

Gesamt	**300,84**	**358**	**-300,84**	**-358**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne, Steinschlag, Gebrauchsspur
Heckschürze hinten unten, verschrammt,
Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg, verschrammt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Christmann

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Sommerrad



Bild 6 : Motorraum

Duplikat



Bild 7 : Unterboden



Bild 8 : Naviansicht

Duplikat



Bild 9 : 2 Schlüssel, ZLB 1, Servicenachweis , Bordmappe



Bild 10 : Kofferraum

Duplikat



Bild 11 : Felge VL verkratzt- Wertminderung




Bild 12 : Felge VL verkratzt- Wertminderung

Duplikat



Bild 13 : Fe,ge VR verkratzt-Wertminderung



Bild 14 : Fe,ge VR verkratzt-Wertminderung

Duplikat



Bild 15 : Fe,ge VR verkratzt-Wertminderung



Bild 16 : Fe,ge VR verkratzt-Wertminderung