Dacia

JOGGER

VIN: UU1DJF00676831980



Description

N° d'immatriculation
HK-083-RE

Date de 1ère immatriculation
07/05/2026

Odomètre
16240 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Type de carroserie
Monospace

Equipements véhicule

- Allumage automatique des essuie-glaces
- Allumage automatique des feux
- Caméra de recul
- Climatisation manuelle
- Jantes alliage
- Radar de proximité arrière
- Radar de proximité avant
- Régulateur de vitesse

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
CASTELNAU - GCA (BTV)

Date de l'inspection
29/10/2026

Date de validation de l'inspection
30/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant niveau de carburant / charge	Manque carburant / huile / liquide	Remettre / refixer
002	Pneu / Avant Gauche Indice de vitesse : H / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 205 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Été	Déchiré	Acceptable
003	Pare-chocs / Avant	Rayure	Acceptable
004	Baguette de pare-chocs / Avant	Rayure	Acceptable
005	Extérieur complet / -	Dépôt chimique	Lustrage
			
006	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			
007	Pare-chocs / Arrière Gauche	Rayure	Acceptable
008	Bloc feu (d'aile) / Arrière Gauche Type de feux : LED	Rayure	Lustrage
			
009	Assise de siège / Arrière Droit	Non Conforme	Remettre / refixer
	 		
010	Pneu / Avant Droit Indice de vitesse : H / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 205 mm / Technologie anti-crevaison : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Saison : Été	Usé	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Cache bagages
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	205/60/16 H Été	4.5 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	205/60/16 H Été	4.5 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205/60/16 H Été	5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205/60/16 H Été	5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.


Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Spare Tyre


Vin


Autre


Extérieur complet / - / Dépôt chimique


Pare-chocs / Arrière / Rayure


Bloc feu (d'aile) / Arrière Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Assise de siège / Arrière Droit / Non Conforme



Assise de siège / Arrière Droit / Non Conforme

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.