Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GF939213) ausgegeben. Landratsamt München

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e8 17 19 29 28**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	**3.09**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**2.23**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**161**	**7.1**
Mittel	**120**	**5.3**
Hoch	**104**	**4.6**
Höchstwert	**125**	**5.5**
Kombiniert	**122**	**5.4**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35:
205/55 R16 91V auf 6.5JX16 ET41;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0015XXF3
Haendler Code DE0301
B/E
Motorkennzeichnung A1211691
Motorseriennummer MLKX0176
KFZ-Brief wurde erstellt

046CC0117172

www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

W0VBD8ER7N8031392

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **B-K**
Variante: **DA026DB12**
Version: **BW1BATKH315**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
ASTRA SPORTS TOURER+

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-08_BAT_0075_01-W0V-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-0000BAT_0075_00-W0V-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
8-W0V-G7

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-M1X_2018_0027-W0V-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
-

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
EV-08_BK_0002_00-W0V-1

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Deutschland

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Fahrzeugboden vorn rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VBD8ER7N8031392

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
03.11.2021

mit dem in der am **23.04.2021** erteilten Genehmigung **e4*2007/46*0996*25** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim	**10.11.2021**
Ort	Datum
	Manager Vehicle Certification
Unterschrift	Position

1.	Anzahl der Achsen:	**2**	
	und Räder:	**4**	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):		
	1; Achse 1		
3.1	Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:		
	nicht automatisiert		
4.	Radstand:	**2662**	mm
4.1.	Achsabstände:		
	1 - 2:	**2662**	mm
5.	Länge:	**4702**	mm
6.	Breite:	**1809**	mm
7.	Höhe:	**1510**	mm
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1355**	kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1385**	kg
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	**1870**	kg
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		
	1:	**900**	kg
	2:	**980**	kg
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**2970**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers:	**-**	kg
18.3.	Zentralachsanhängers:	**1100**	kg
18.4.	ungebremsten Anhängers:	**660**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75**	kg
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		
	Opel		
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:		
	LIH		
22.	Arbeitsverfahren:		
	Fremdzündung / 4-Takt		
23.	Reiner Elektroantrieb:	**nein**	
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	**nein**	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**3 ; in Reihe**	
25.	Hubraum:	**1199**	cm^3
26.	Kraftstoff:		
	Benzin		
26.1.	**Einstoff**		
27.	Höchstleistung		
27.1.	Höchste Nennleistung: **81.00** kW bei: **4500** min^{-1} (Verbrennungsmotor)		
27.3.	Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)		

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
3.917	**2.08**	**1.355**	**1.05**	**0.844**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.698	**-**	**-**	**-**

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **3.38**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
13.239	**7.03**	**4.58**	**3.549**	**2.853**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
2.359	**-**	**-**	**-**

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**200**	km/h
30.	Spurweite:		
	1:	**1540**	mm
	2:	**1557**	mm
35.	Reifen/Radkombination:		
	Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	**C1 A**	
	1: **205/55 R16 91V 6.5Jx16 ET41**		
	2: **205/55 R16 91V 6.5Jx16 ET41**		
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		
	-		
38.	Code des Aufbaus:		
	AC Kombilimousine		
40.	Farbe des Fahrzeugs:		
	rot		
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:		
	5 ; 2 links, 2 rechts, 1 hinten		
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):		
	5		
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):		
	-		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		
	-		
46.	Standgeräusch:	**71.10**	dB(A)
	bei der Drehzahl:	**3375**	min^{-1}
	Fahrgeräusch:	**66.00**	dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**	
47.1	Parameter für die Emissionsprüfung		
47.1.1	Prüfmasse:	**1466**	kg
47.1.2	Querschnittsfläche	**0.603**	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:	-	cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.	f0:	**76.2**	N
47.1.3.1.	f1:	**0.497**	N/(km/h)
47.1.3.2.	f2:	**0.02752**	N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	**-**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**-**

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**316.3**	-	-	mg/km
THC	**38.8**	-	-	mg/km
NMHC	**32.5**	-	-	mg/km
NOx	**22.2**	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.39**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**0.73**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	-	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	**139**	**6.1**
Außerorts	**90**	**3.9**
Kombiniert	**108**	**4.7**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz
lose Sommerreifen



Bild 13 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

DEKRA-Nr: 0316 / 049767 / 2026 / B077298001482 vom 09.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 382 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: An der Motorhaube
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Winterreifen montiert. Die Sommerreifen waren lose im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.12.2021	Letzte Zulassung	15.12.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer (10.2015->) / Astra K 1.2 Turbo Edition (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VBD8ER7N8031392	HSN / TSN	1844 / AKV
DAT €uropa-Code®	016501460200010	DAT Marktindex	DE00F 6230
Km-Stand abgelesen	37646	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	1199
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)
Farbe (Hersteller)	COULEUR PRINCIPALE-EXTÉRIEUR, OV PEPERONCINO RED M / G1R	Polster	Stoff

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	8 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	8 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Continental / EcoContact 6	S /O	8 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac	W /O	5 mm
205 / 55 R 16 91 V	Vredestein / Quatrac	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl mit Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Niveau D, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Dachreling schwarz, Drehzahlmesser, Ecoflex, Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Laderaumabdeckung, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Licht-Paket, MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Modellpflege, Motor 1,2 Ltr. - 81 kW, Otto-Partikelfilter (OPF), Reifen 205/55 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
35518	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
81539	Motor 1,2 Ltr. - 81 kW KAT (F 12 SHL / LIH)
26010	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
68797	Leichtlaufreifen
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
18300	Nebelscheinwerfer
25800	Parkpilotsystem vorn und hinten
1964	Premium-Paket Edition
68707	Reserverad als Notrad
39805	Rückfahrkamera (digital)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 10.12.2025 bei Kilometerstand 34.528

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sommerreifen montieren,
2. Stoßfänger hinten Lackierung,
   zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
   (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer,
Gebrauchsspur