Peugeot

VIN: VR3UPHMHDP5128563



Description

N° d'immatriculation GS-619-DG	**Date de 1ère immatriculation** 31/10/2023	**Odomètre** 59356 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection RABOUIN_35131	**Date de l'inspection** 18/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 21/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation






Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Rayure	Réparation





003	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture


004	Aile / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair




005	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation



006	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation




007	Hayon / Porte de coffre / Arrière	Éraflure	Lustrage




008	Pare-chocs / Arrière	Éraflure	Lustrage

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.






009	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation




010	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation




011	Sangle de retenue plage AR / Arrière	Cassé	Acceptable





Éléments amovibles

- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Plage arrière
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	195 / 55 / 16 / Tous	5.1 mm
Avant Droit	HANKOOK	195 / 55 / 16 / Tous	6.3 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	195 / 55 / 16 / Tous	4.4 mm
Arrière Droit	MICHELIN	195 / 55 / 16 / Tous	4 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Navigation


Spare Tyre


Vin


Jante / Arrière Droit / Rayure


Jante / Arrière Droit / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure




Pare-chocs / Avant / Rayure




Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure




Aile / Avant Gauche / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Enfoncement




Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Hayon / Porte de coffre / Arrière / Éraflure



Hayon / Porte de coffre / Arrière / Éraflure



Pare-chocs / Arrière / Éraflure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Éraflure



Pare-chocs / Arrière / Éraflure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Sangle de retenue plage AR / Arrière / Cassé



Sangle de retenue plage AR / Arrière / Cassé



Sangle de retenue plage AR / Arrière / Cassé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.