

Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts




Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand




Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)




Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft




Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel




Bild 11 : Letzter Serviceeintrag



Bild 12 : Hauptschlüssel

DEKRA-Nr: 0690 / 039330 / 2026 / B078648000734 vom 02.10.2026

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber	Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung	01.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.09.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Nissan	Typ / Verkaufsbez.	Ariya (04.2022->) / Ariya Evolve Pack 87kWh
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JN1TBAFE0U0301560
HSN / TSN	2228 / ABM	DAT €uropa-Code®	012254750100001
DAT Marktindex	DE001 6294	Km-Stand abgelesen	19971
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	45	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	PEARL WHITE/PEARL BLACK / XGAG
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 45 R 20 101 V	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	5 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 V	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	5 mm
2	links	255 / 45 R 20 101 V	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	6 mm
	rechts	255 / 45 R 20 101 V	Michelin / Primacy 4 RG	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagekasten in der Armaturentafel elektr. aus- und einfahrbar, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA4, Ausstattungs-Niveau L4 (siehe Typenschild), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memoryfunktion links, Außenspiegel heizbar, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Blinkleuchten LED mit Lauflicht, Chromleisten an Seitenfenstern, Dachantenne im Haifischflossen-Design in Dachfarbe, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet, Elektromotor 178 kW (cont. 45 kW), Fahrassistenz-System: Adaptiver Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: ProPilot Park, Fahrassistenz-System: ProPilot mit Navi-Link, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremseingriff, Fahrmodusschalter, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Frontkamera, Frontscheibe heizbar, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 87 kWh, Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenausstattung: Grundfarbe Black, Innenausstattung: Leder, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Licht- und Regensensor, Luftdüsen hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole elektr. verschiebbar, Multimedia-System Nissan Connect, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte LED, Panorama-Schiebedach elektrisch, Parkbremse elektrisch, Premium-Lackierung Uni, Radstand 2775 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Rückfahrkamera, Rückfahrkamera mit integriertem Farbmonitor im Rückspiegel, Rücksitz geteilt/klappbar, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem intelligent key, Schnellladefunktion 22 kW (AC), Schnellladevorrichtung, Service-System: Nissan Connect Services, Service-System: Remote Services, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzbelüftung vorn, Sitzheizung vorn + hinten, Sound-System BOSE Premium, Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt, Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera), Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11054	2-Farben-Lackierung Perleffekt
50150	LM-Felgen 8x20

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 09 / 2026 bei Kilometerstand 19.970
nächste Wartung:	am 09 / 2027 bei Kilometerstand 49.970

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Verkleidung Heckklappe, verschrammt, Gebrauchsspur