IDENTIFICATION VEHICULE		
Marque :MERCEDES-BENZ	Type :A180	Cylindrée : 1332CC
Carburant :ESSENCE	Couleur : NOIR	1 MEC :04/05/2021 2MEC :19/10/2022
Numéro de châssis :W1K1771841J237110		Code :953
Puissance : ch 136 kw100		boite de vitesses : AUTOMATIQUE

ETAT DESCRIPTIF DU VEHICULE			
Etat	Propre	Sale	détérioré
Intérieur	X		
Siège(s) avant g/D		X	
banquette arrière		X	
tapis/moquette		X	
ciel de toit	X		
garniture(s) porte(s)	X		
plage arrière	X		
tableau de bord	X		
écran(s)	X		
levier vitesse	X		
extérieur			X
pare brise avant	X		

voyant moteur/entretien : oui non

pneus hiver : oui non commentaires 4X PNEUS A SAISONS

jantes hiver avec pneus : oui non


ACCESSOIRES								
Auto-radio	oui	non	CD navigation	oui	non	double des clés	oui	non
GPS	oui	non	carte SD GPS	oui	non	roue de secours	oui	non
Kit gonflage	oui	non	galerie de toit	oui	non	carnet entretien	oui	non

DOCUMENTS VEHICULE					
Certificat immatriculation	oui	non	deux exemplaires	oui	non
Certificat de conformité	oui	non	Livre de bord	oui	non
Contrôle technique	oui	non	date de validité	……04/05/2028……	

ETAT DES PNEUMATIQUES					
Jantes aluminium	oui	non	jantes accessoires	oui	non
Dimensions pneumatiques 205 60 16					
Etat des pneumatiques AVD 1 MM AVG 1 MM					
ARD 1 MM ARG 1 MM					
Remarques :…… … ……4 PNEUS A REMPLACER ……					

Mécanique :	moteur	embrayage	boîte de vitesses	batterie
En état	X	x	x	X
Défectueux				

Etat extérieur du véhicule



Observations :
MESURE EPAISSEUR DE PEINTURE SUR ENSEMBLE DU VEHICULE / EPAISSEUR D ORIGINE SUR L ENSEMBLE . (ENTRE 100 ET 150 MICRONS).
CAPOT/IMPACTS/REPARATON+PEINTURE
PARE CHOCS AV/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE
PORTE AVG/DEFORMATIONS/REPARATION+PEINTURE
PORTE ARG/RETOUVHE BORD DE PORTE
AILE ARG/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE
PARE CHOCS AR/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE
AILE ARD/ENFONCEMENT /DSP SANS PEINTURE
AILE AVD/GRIFFE/REPARATION+PEINTURE