49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Stromverbrauch [Wh/km]
Niedrig:	157	----	----	7.0	----	----	--------
Mittel:	122	----	----	5.4	----	----	--------
Hoch:	109	----	----	4.8	----	----	--------
Extra hoch:	133	----	----	5.9	----	----	--------
Kombiniert:	127	----	----	5.6	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 1.77 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoffverbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Stromverbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	--------
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO 30.: A1 max 1534##NO 30.: A2 max 1517##NO 16.2.: with trailer axle 2:+65 kg##NO 35.: 205/55 R17 91V#6,5JX17 ET40;##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET38;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET38;##205/60 R16 92H#6,0JX16 ET35;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET35;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET35;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET40

54. Fahrzeuge mit erweit. Syst.: AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS

55. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155: yes

56. Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156: no

046CC0189316
www.PS-Team.de

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

SKODA

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
NW	ABCDUSAX0	NFD7FD7CW0094VNSTNK4N1A2A

0.2.1. Handelsbezeichnung: KAMIQ

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: ---------- - ----------

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: ---------- - ----------

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]: ---------- - ----------

Rollwiderstand [kg/t]: ---------- - ----------

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]: ---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB27SZ_A0_1285-TMB

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-2Q0_0V_0383_000-TMB

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NW_DUSA_FD7_0_A_1_0-001

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ200_7F_17_012-TMB

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: ----------

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00268_00_000-TMB

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-NW_DGW_D_AKACAA-TMB

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Skoda Auto a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBGR6NW3T3020475

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2025-08-14

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0349*24 , erteilt am 2025-05-20

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2025-08-14

Ing. Jan Stinka
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2025-08-14

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBGR6NW3T3020475

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	1
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2639
4.1. Achsabstand [mm]:	2639
5. Länge [mm]:	4241
6. Breite [mm]:	1793
7. Höhe [mm]:	1545
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1250
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1320
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1780
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	920 / 900
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2980
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1200
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	620
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	75
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DUS
22. Arbeitsverfahren:	Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	----------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Line
25. Hubraum [cm³]:	999
26. Kraftstoff:	petrol
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	85.00 bei 5500
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):	automatic							
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------								
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------								

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	195
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1521 / 1506
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET40 / A / C1
Achse 2:	205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET40 / A / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AB
40. Farbe des Fahrzeugs:	BLACK
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	69.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]:	66.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 EB
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1396
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	109.5	0.132	0.03450

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	131.7	12.0	10.8	17.8	--------	--------	0.0800	5.33E9
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	--------

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren




Bild 14 : Felge vorne rechts verschrammt




Bild 15 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 16 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair




Bild 20 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair




Bild 21 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

DEKRA-Nr: 0223 / 063637 / 2026 / B084751000606 vom 26.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Björn Weidinger
Tel. direkt 0911 9629-6
Tel. mobil 015150161414

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **M IG1606** **FIN** **TMBGR6NW3T3020475**

Eigen-Nr.	3969138
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	08.09.2026, elektronisch
Besichtigung	08.09.2026 um 13:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**12.983,19 EUR**	**15.450,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.09.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.09.2026 um 13:45 Uhr durch Herrn Björn Weidinger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 108 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Laut Datenbank ist das zutreffende Fahrzeug nicht vorhanden, Protokoll konnte nicht erzeugt und ausgedruckt werden.
es wurde das Universal Protokoll verwendet. Die Leasingnummer war aufgrund dessen nicht vorhanden. Es wurde stattdessen die Kundennummer angegeben.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M IG1606
Tag der Erstzulassung	15.09.2025
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	15.09.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2028

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NW / Kamiq 1.0 TSI DSG Selection
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8004 / AUF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGR6NW3T3020475
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent
Lackierung	Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	85 kW / 999 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	32.531 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachantenne, Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Design Selection Loft, Designelemente am Stoßfänger vorne und hinten in Platin-Grau, Designelemente am Türschweller in schwarz, Digital Cockpit (8"), Dritte Bremsleuchte, Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle des Zündschlosses), Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS), Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenererkennung, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Innenraum Halter und Haken, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraum mit Netzprogramm, Kofferraumabdeckung, Kofferraumbeleuchtung, Komfortblinken, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Hauptscheinwerfer, LED Heckleuchten mit animierten Blinker, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Seitenblinker, integriert in Außenspiegel, LED Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Multifunktionskamera, Multikollisionsbremse (MKB), Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer vorne mit Abbiegelicht, Ottopartikelfilter, Paket: Infotainment Basic, Parksensoren hinten, Phonebox mit induktiver Ladefunktion, Radio: Infotainmentsystem 8,2", Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse (Ladefunktion) an Rückseite der Mittelarmlehne, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss (Typ-C) am Innenspiegel, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirmablage inkl. Schirm in der Fahrertür, Regensensor und

automatische Innenspiegelabblendung, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Cortadero Aero, Silber, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsausstattung, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Manuel einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Vordersitze höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende inkl. Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12V - im Kofferraum, Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerzugvorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Betätigung, Ebener Ladeboden im Kofferraum, Gepäcknetztrennwand, Lackierung: Perleffekt, Paket: Fahrassistenz, Paket: Infotainment

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 14); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 21, 22); Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 19, 20); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18); Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 16); Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 15); Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 13);

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0223 / 063637 / 2026 / B084751000606 vom 26.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Björn Weidinger
Tel. direkt 0911 9629-6
Tel. mobil 015150161414

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **M IG1606** **FIN** **TMBGR6NW3T3020475**

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	08.09.2026, elektronisch.
Besichtigung	08.09.2026, 13:45 Uhr, durch Herrn Björn Weidinger bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	08.09.2026
Betrifft	Eigen-Nr. 3969138

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 108 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Laut Datenbank ist das zutreffende Fahrzeug nicht vorhanden, Protokoll konnte nicht erzeugt und ausgedruckt werden.
es wurde das Universal Protokoll verwendet. Die Leasingnummer war aufgrund dessen nicht vorhanden. Es wurde stattdessen die Kundennummer angegeben.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.09.2025	Letzte Zulassung	15.09.2025
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kamiq 1.0 TSI DSG Selection
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGR6NW3T3020475
HSN / TSN	8004 / AUF	Schlüssel-Nr.	40468433
Km-Stand abgelesen	32531	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe / Gänge	DSG / 7

Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent / Perlcoloreffekt
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 17 91 V	Goodyear / EfficientGrip Performance	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2029			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	31.700 EUR	Fz. Notierung	**0**
Fz. Grundwert: (13 Mon): VO			**18.000 EUR**

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachantenne, Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Design Selection Loft, Designelemente am Stoßfänger vorne und hinten in Platin-Grau, Designelemente am Türschweller in schwarz, Digital Cockpit (8"), Dritte Bremsleuchte, Easy Start (Start-Stopp-Taste anstelle des Zündschlosses), Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS), Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenererkennung, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Innenraum Halter und Haken, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraum mit Netzprogramm, Kofferraumabdeckung, Kofferraumbeleuchtung, Komfortblinken, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Hauptscheinwerfer, LED Heckleuchten mit animierten Blinker, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Seitenblinker, integriert in Außenspiegel, LED Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Multifunktionskamera, Multikollisionsbremse (MKB), Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer vorne mit Abbiegelicht, Ottopartikelfilter, Paket: Infotainment Basic, Parksensoren hinten, Phonebox mit induktiver Ladefunktion, Radio: Infotainmentsystem 8,2", Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse (Ladefunktion) an Rückseite der Mittelarmlehne, Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: USB-Anschluss (Typ-C) am Innenspiegel, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regenschirmablage inkl. Schirm in der Fahrertür, Regensensor und automatische Innenspiegelabblendung, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Cortadero Aero, Silber, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsausstattung, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Manuel einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Vordersitze höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende inkl. Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12V - im Kofferraum, Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verkehrszeichenerkennung, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
1M6	Anhängerzugvorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Betätigung	3	970*		459
3GD	Ebener Ladeboden im Kofferraum	5	180*		73
3CX	Gepäcknetztrennwand	5	190*		77
	Lackierung: Perleffekt	4	690*		302
PIA	Paket: Fahrassistenz	4	700*		307
WIT,YOZ	Paket: Infotainment	4	1330*		583

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **1.801 EUR**

Zwischenwert 1 19.801 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 32531 Kateg.: 32 = 16894 Diff. = -15637
BZ2K = -3.9903 (AS = 0.67965 BS = -0.005001) **-790 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Felge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 14)	574	anteilig	-313	
2. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 21, 22)	214	voll	-214	
3. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 19, 20)	107	voll	-107	
4. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17, 18)	214	voll	-214	
5. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 16)	107	voll	-107	
6. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 15)	53	voll	-53	
7. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 13)	53	voll	-53	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.322**			**-1.061 EUR**

Zwischenwert 2 17.950 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-206 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				378 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-47 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-47 EUR
	hinten links	6 mm	SO	-31 EUR
	hinten rechts	6 mm	SO	-31 EUR
Legende	S/ Sommer /O Original /F Runflat			**16 EUR**

Zwischenwert 3 17.966 EUR

Zwischenwert 4 17.966 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 15.466,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**12.983,19 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.466,81 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**15.450,00 EUR**

Der Sachverständige
Björn Weidinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.