INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1288NKS / WBA21EF0405575003 / 5575003

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.965

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1288NKS | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	19/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	RESERVA DE DAÑOS PARAGOLPES TR		

Daños no valorables:

1288NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1288NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

1288NKS | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema tr	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	45,42	10,00	43,95 €
2. Anagrama tr modelo - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
3. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	68,12	10,00	67,85 €
4. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
5. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.30 h.	1.00 h.	1.33 h.	5,63	0,00		106,88 €
6. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.25 h.	9,53	0,00		103,85 €
7. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.50 h.		0.42 h.	1,78	0,00		37,20 €
8. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
11. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
12. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.58 h.	19,40	0,00		195,73 €
15. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
16. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.25 h.	9,53	0,00		96,15 €
17. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.67 h.	11,31	0,00		114,10 €
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.190,55 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1288NKS | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,83 h.	224,43 €
Total material pintura	-	66,71 €
Total Mano de Obra Pintura	15,75 h.	606,35 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

1288NKS | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	143,06 €
Descuento recambios aplicado	-	15,90 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	150,00 €


E
1288 NKS


E 1288 NKS


1288 NKS
X1


1288 NKS
X1
xDrive25e






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
(P)
Values since Individual
2.4 l/h
-3.6 kWh/h
Total 20965 km
20953.9 km
Power %
75
CONTENT
LAYOUT
Door open.
596 km
11:15 am
P
+16.0 °C
---- km
MEDIA
TEL
NAV

MEDIA

TEL

NAV

CHECK CONTROL

3CatInfo

11:15 am

Bonnet open.

Door open.

Tailgate open.

Tailgate open. Please close.

- OFF +

- OFF +


MAX


CHECK CONTROL
OFF
OFF


CHECK CONTROL
Bonnet open.
Door open.
Door open.
Tailgate open.
Tailgate open. Please close.






BMW

WBA21EF04055750O3






P
Door open.
MEDIA
TEL
NAV
3CatInfo
11:17 am
La Pineda
Search
OFF
OFF
MAX
































BMW LED













