Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

Ayvens Deutschland (NEW)



SKODA Superb

SKODA Superb Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Fahrgestellnummer (FIN)	**TMBJH9NP1N7014012**
Kilometerstand (km)	**188.906**
Erstzulassungsdatum	**22.12.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Halbautomatik**
Leistung PS	**150 PS**
Leistung kW	**110 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Black-Magic Perleffekt**
Interieurfarbe	**Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11530562**	Besichtigt am	**07.10.2026 11:36:16**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungshistorie	**25/09/2025,150866**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	215/60 R 16 95 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	215/60 R 16 99 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
2 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
3 | Seitenwand hinten links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
4 | Heckklappe	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
5 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
6 | Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
7 | Dachholm links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 | Dachholm rechts	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


3 | Seitenwand hinten links


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Heckklappe

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


6 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

GEBRAUCHSSPUREN




7 | Dachholm links

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







8 | Dachholm rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

9S0 Digitales Kombiinstrument	Ablagefächer geschlossen, hinten	Ablagen
Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beif.A	Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem
Airbag, Proaktiver Ins.+Seitenairbag hin	Airbag, Seitenairbags vorne	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar
Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)	Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar
Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe	Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beleuchtetes Handschuhfach
Berganfahrassistent	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)	Dachhimmel Grau
Dachreling, schwarz	Dekoreinlage Silber Brushed	Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator
Digitales Kombiinstrument 10,2"	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
Easy Start (Start-Stopp-Taste)	Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektr.Parkbremse inkl.Berganfahrassist.
Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent und Regensensor	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf	Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedl	Getönte Scheiben
Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe	Heckscheibe beheizbar	Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
ISOFIX-Vorberei.a.d.äußeren Rücks.Top-T.	Kindersicherung hint. Türen&Fenst., el.	Klimaanl. Air Care Climatronic (2-Zonen)
Kofferraumabdeckung, einroll-/herausnehm	Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.	Lackierung: Perleffekt
Lackierung: Uni	LED-Abblendlicht	LED-Heckleuchten
Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne	Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad 2 Speichen
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar	Leseleuchten vorn und hinten	Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)	Multikollisionsbremse
Nebelscheinwerfer LED integr. Abbiegel.	Paket: Business Amundsen (DSG)	Parksensoren hinten
PKI Umklappbare Beifahrersitzlehne	PLG parkass., ACC bis 210 Km/h	Polster: Stoff
PWD Verkehrszeichenerkennung	PWF Spurhalte- Spurwechsel-Aus-	Räder: 16" Leichtmetallfelgen Orion
Räder: 18" Stahlreservenotrad	Radio: Infotainmentsystem Bolero	Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: In Car Communication	Radiozubehör: SmartLink+	Radiozubehör: Wireless SmartLink für App
Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset	Rückfahrkamera mit Waschdüse
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Scheibenwaschdüsen beheizt	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte Superb	Sitze: Beheizbare Vordersitze	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze
Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar	SKODA Care Connect	Sonnenblenden m. Make-up-Spiegeln
Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergierückgew.	Steckdose 12-V im Kofferraum	Steckdose i.d. Mittelkonsole v. u. h.
TelefonKomfort-Freisprecheinri.Bluetooth	USB-Anschl. vo. TYP C, USB-Ladea. TYP A	Verchromte Elemente
Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienun

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**157**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**192**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**194**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**181**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**179**		

FAHRZEUGBILDER





