
Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i3 42,2kWh (I01)	Fuel type	Electric
Mileage	54,162	kW	125
VIN	WBY8P210707L00052	cc	0
First registration date	9/12/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	8/1/2026
Next MOT test is due on, date:	8/1/2026

Maintenance date	Mileage
9/28/2026	54,156 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Outside rear-view mirror housing L	Scratch(es)	Touch up
3 | Door FR	Scratch(es)	Paint
5 | Bumper R	Scratch(es)	Touch up
7 | Protection plate M	Broken	Replace

Interior


Part	Damage type	Repair mode
6 | Rear panel internal lining	Scratch(es)	Smart repair


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door FL	Stone chip(s)	No repair
4 | Door RR	Scratch(es)	No repair

Damages

Exterior






1 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear

Comments: Folgekosten möglich




3 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




5 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear




7 | Protection plate M

Damage type	Broken
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear


Interior




6 | Rear panel internal lining

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear


Acceptable Damages

2 | Door FL

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





4 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields


Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	1
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	4
Interior colour	Dark Grey	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires


Mounted Tires


Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	155/60 R 20 80 Q	Bridgestone	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	155/60 R 20 80 Q	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 Q	Bridgestone	5.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	175/55 R 20 89 Q	Bridgestone	5.0 mm


Commercial photos































Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 05/11/2026
94%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i3 120Ah
VIN : WBY8P210707L00052
Kilometerstand : 54.162 km
www.get-moba.com
CARA


Persönliche Daten löschen
7:58
Daten werden gelöscht…
Dieser Schritt kann bis zu 2 Min. dauern. Fahrzeug nicht bewegen, bis der Vorgang beendet ist.













































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBY8P210707L00052
1710 kg
770 kg
965 kg





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

1 Mikrofon fahrerseitig in Dachhimmel. Drahtlose Verbindung für geeignete	19" BMW i Leichtmetallräder Sternspeiche 427 Reflexsilber	2-sitzig inklusive ISOFIX-Bügel je Seite hinter Sitzblende. Zweiteilige Ablageschale
2-teilig. Zusätzlich eDrive-Schriftzug. Beide auf Heckklappe.	20" BMW i Leichtmetallräder Doppelspeiche 431 mit Mischbereifung	3 Tasten fix vorbelegt
3-phasiges Ladekabel	4 Sitzplätze	4 Stück
4 Verzurrösen im Kofferraum	4. Taste mit Öffnung Heck	Ablagefach in Türverkleidung
Ablagefach und Getränkehaltereinsatz in Mittelkonsole	Ablagenpaket	Ablagenpaket enthält 1 Steckdose (12 V) Instrumententafel, vor mit Blindstopfen
AC- Laden	AC-Laden Professional	AGM-Batterie 20 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	aktuelle Fahrstufen (D-P-N-R) werden mittels mehrfarbiger Leuchten im	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn klappbar, mit integriertem Ablagefach
Armlehne vorne	Außenspiegelanklappung mechanisch	Außenspiegeleinstellung elektrisch
Außentemperaturanzeige	Automatikgetriebe mit Gangwahlschalter an der Lenksäule	Battery Certificate
beleuchtet	Blinkleuchten hinten in LED-Technik im Heckleuchtensegment der Heckklappe.	Blinkleuchten in Außenspiegelgehäuse integriert in LED-Technik
Blinkleuchten in LED-Technik	Bluetooth und 6,5" hochauflösendem Farbbildschirm	BMW Drive Recorder
BMW EfficientDynamics	BMW i Interieurdesign Atelier	BMW i LM Rad Doppelspeiche 430
Bordliteratur deutsch	Bremsleuchte integriert	Connected Drive Services
Connected eDrive Services	ConnectedDrive Services beinhaltet das mobile Internetportal BMW Online (inkl. Zugriff auf E-Mails,	DAB-Tuner
DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhaltegriffe	DC-Laden
Deaktivierung Airbag Beifahrer	die Fahrdynamik-Eigenschaften und Effizienz des Fahrzeugs	Doppeltuner inklusive Funktionalität DAB+ für analogen und digitalen Radioempfang.
Dunkle Instrumententafel	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	E-Motor
Einstiegsleisten	Elektrische Fensterheber vorn	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)
EU-spezifische Zusatzumfänge 09KA Dummy-SALAPA	Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO Modus	feststehend
Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	Fondkopfstützen klappbar und höhenverstellbar	Freisprecheinrichtung
Frontscheibe mit Graukeil	Funkfernbedienung mit frei programmierbarer Taste	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Gangwahlschalter an Lenksäule	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumleuchte in Gepäckraumseitenwand rechts	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getränkehalter	Getränkehalter, Aufnahme an Mittelkonsole, Getränkehalter abnehmbar.	Gurtwarnung für Fahrer und Beifahrer
Handschuhfach	Heck- und Frontscheibenwischer	Heckleuchten in LED- Technik
Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik	Heckspoiler	hinten
Hochvoltbatterie	in Türverkleidung vorn	Initiierung eines Pannenhilfe-Rufs. Automatische oder manuelle Servicebedarfsüber-
Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend, Außenspiegel mit Spiegelheizung, Spiegel-Memory	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenlicht im Dachhimmel
Instrumentenkombination mit farbigem 5,7"-TFT-Display	Instrumententafelträger und Türverkleidung in Nawaro aus den nachwachsenden Fasern der Kenaf-Pflanze	Integriertes Differentialgetriebe
Intelligenter Notruf	Interieuroberfläche andesitsilber matt	Interieuroberflächen Andesitsilber matt
Kältemittel R1234yf	Kilometertacho	klappbar
Kleiderhaken	Klimaanlage inkl. Mikrofilter und Umlufttaste	Klimaautomatik
Klimaautomatik, vollautomatische Temperaturschichtung und Luftmengenregelung, inklusive Solar- und	Komfort-Paket	Kopfairbag vorne und hinten Curtain-Kopfschutzsystem
Kopfstützen Vordersitze aufgesetzt	LADEKABEL (MODE 2)	Ladeklappe in Seitenwand hinten

Lautsprecher	LED- Scheinwerfer	Leder
Lederlenkrad	Lenkradkranz	Lenksäulenverstellung mechanisch
Lichtfarbe Orange	Lichtumfänge	Make-up-Spiegel mit Abdeckklappe
mit Einklemmschutz	mittig	Modellschriftzug i3
Multifunktion für Lenkrad	Navigationssystem Business	Neigung mechanisch einstellbar
nicht verstellbar	Oberfläche Carbon	Paket Comfort
Panoramaglasscheiben in Fondtüren	Park Distance Control (PDC)	Park Distance Control (PDC) hinten
Parkassistent	Parkassistenzpaket	Radio Professional inkl. MP3-Decoder
Radschraubensicherung	rechts - Zugang Strombeladungsdose (Push- Push-Funktion).	Regensensor
Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Remote Services
Rückfahrkamera	Rücksitzbank	Rücksitzlehne 2-teilig
Schnellladen Gleichstrom	schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Seitenscheiben	Servotronic
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. aktiver Luftklappensteuerung	Sitzverstellung manuell Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Stabantenne	Standard-Ladekabel
Stärkere Stromversorgung	Steckdose (12 V) in Mittelkonsole	Stoff Polster
Stoffkombination "Neutronic"	Stoßfänger in Wagenfarbe	Telematikdienst mit manuellem und automatischem Notruf
Teleservices	Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar im Verhältnis 50:50 teilbar
Uni-Lackierung Fluid Black mit Akzent BMW i Blau	USB- und AUX-In-Anschluss in Mittelkonsole	verstellbar in Höhe und Länge
vorn	vorn inklusive Auflichtfunktion	vorn und hinten
Wärmepumpe	Wärmepumpe, wie die Klimaanlage im Sommer nutzt das innovative Wärmepumpensystem zusätzlich auch im	Warndreieck und Verbandskasten
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugtasche	zur Ein-

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN