



Fahrzeugdaten

Volkswagen Golf VIII Variant .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WVWZZZCD1PW502538**	Laufleistung abgelesen:	**73305 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**01.08.2022 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**31.08.2026 Düren**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**060//3CNN**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**
Getriebe Art:	**automatic**	Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**
Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 110 kW (150 PS)**	Antriebsart:	**-**
Lackfarbe:	**Deep Black Perleffekt**	Lackart:	**Perleffekt**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Polster Art:	**Stoff/Alcantara**
Serviceheft verfügbar:	**Digital**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Letzter Service km / am:	**- / -**		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**225/45/R17/90 3 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**225/45/R17/90 3 mm**
2. Achse - links / Zust.		**225/45/R17/90 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**225/45/R17/90 4 mm**
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.		**205/55/R16/91 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**205/55/R16/91 6 mm**
2. Achse - links / Zust.		**205/55/R16/91 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**205/55/R16/91 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

- Antriebsart Frontantrieb
- Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)
- Ausstattung Highline / Style / Elegance
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) und Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Doppeltonhorn
- Park-Distance-Control (vorn und hinten)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Textilfussmatten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (5)
- LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer und Türgriffschalen außen beleuchtet
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massage)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Notrufsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED Plus
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sport-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Business-Paket Premium mit Navigation Discover Media
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung
- Lautsprecher (7, vorn und hinten)
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Rückfahrkamera
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Dachreling eloxiert
- Head-up-Display
- LM-Felgen 7,5x17 (Ventura, schwarz glanzgedreht)
- Perleffekt-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sport-Fahrwerk

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind inEinzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt vonverborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungübernommen werden.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

Hinweis: *

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung: **Innerhalb der Toleranzen**

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Hinweis:

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer
3.	A-Säule Vorne - Links	Kratzer
4.	Tür Hinten - Links	Kratzer
5.	Heckklappe	Verformt (leicht)
6.	Heckklappe	Kratzer
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
8.	Stoßfänger Hinten	Verformt (leicht)
9.	Dach	Umweltschaden
10.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer
11.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer
12.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer
14.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer
15.	Schweller - Rechts	Kratzer

Karosserie innen

Bauteil	Schaden

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich

	Bauteil	Schaden
18.	Wartungsnachweis	Fehlt
19.	Sitz - Vorne - Links	Gebrauchsspuren
20.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum




Schlüssel

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag



1. Motorhaube
Steinschlag

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich




2. Stoßfänger Vorne
Kratzer



3. A-Säule Vorne - Links
Kratzer



4. Tür Hinten - Links
Kratzer



. Heckklappe
Verformt (leicht)




6. Heckklappe
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer


Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



8. Stoßfänger Hinten
Verformt (leicht)



9. Dach
Umweltschaden



9. Dach
Umweltschaden



9. Dach
Umweltschaden


Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



10. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



11. Tür Hinten - Rechts
Kratzer



12. Türeinstieg Hinten - Rechts
Kratzer



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer



13. Tür Vorne - Rechts
Kratzer

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



14. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



14. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer



15. Schweller - Rechts
Kratzer



16. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren



17. Kofferraumverkleidung Rechts
Gebrauchsspuren



17. Kofferraumverkleidung Rechts
Gebrauchsspuren

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



19. Sitz - Vorne - Links
Gebrauchsspuren



20. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren