TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 15.10.2026
Protokollnummer: 48285814
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

VSSZZZKMZNR090403

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	37.025 km
Hersteller	CUPRA	**Restlauf bis Service**	144 Tag(e)
Typ/Modell	FORMENTOR	**HU (Bericht lag vor)**	12/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKMZNR090403	**Leistung**	228 kW
Hubraum	1.984 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	16.09.2022	**Polster/Farbe**	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung	09/2026, 35.933 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - Smart Repair
2	Tür hinten links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	CUPRA	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	FORMENTOR	**Laufleistung (abgelesen)**	37.025 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKMZNR090403	**Erstzulassung**	16.09.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285814**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	Canziba




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 15.10.2026
Protokollnummer: 48285814
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Canziba

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkrat… verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkrat… verschürft - instandsetzen und lackieren

EC Certificate of Conformity

046CC0131966

www.PS-Team.de

49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO_2 emissions			Fuel consumption [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	219	----	----	9.6	----	----
Extra-urban conditions	150	----	----	6.5	----	----
Combined	175	----	----	7.7	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable): ----------

Verification factor (if applicable): ----------

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km] ----------

Electric range: [km] ----------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 28 29

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol ----

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 1.96

LPG / NG [g/km] ----

Others [g/km] ----

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption: [/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	282	----	----	12.5	----	----
Medium	190	----	----	8.4	----	----
High	166	----	----	7.4	----	----
Extra High	186	----	----	8.2	----	----
Combined	194	----	----	8.6	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption [Wh/km]: ----------

Electric range [km]: ----------

Electric range city [km]: ----------

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: ----------

Electric range (EAER) [km]: ----------

Electric range city (EAER city) [km]: ----------

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+25 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##245/40 R19 94W#8,0JX19 ET40 ;##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET40;##225/50 R18 95W M+S#8,0JX18 ET40;##245/45 R18 96 W M+S#8,0JX18 ET40;##

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	KM
	Variant:	CXDNFBX1
	Version:	AD7CAD7GC0064BI1CAC
0.2.1.	Commercial name:	FORMENTOR
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A0_0862-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0258_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KM_DNFB_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_19_002-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	----------
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00109_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovía A-2, Km. 585 ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKMZNR090403
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2022-08-22

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*11 issued on 2022-02-10 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-08-22

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2022-08-22

Robin Christoph Brautigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKMZNR090403

0000.12.002 (07-20)

S.A. SEAT, S.A. SEAT, S.A. SEAT,