addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2510903784
Fecha: 01/06/2025

INFORME PERICIAL


DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:		**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:		**Kilómetros:**	14285
Marca:	PEUGEOT	**Modelo:**	3008 II

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:		**Fecha Peritación:**	12/05/2025

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico DI MICHELIN 225/55/R18 102V 5 mm //Neumatico TD MICHELIN 225/55/R18 102V 6 mm //Neumatico TI MICHELIN 225/55/R18 102V 6 mm //

DAÑOS



Elemento	ALETA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	PUERTA D. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA



Elemento	PUERTA . REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR





Elemento	MARCO LAT.I. REPARAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	REPARAR



Elemento	MONTANTE -B- . REPARAR
Posición	Izquierdo
Daños	REPARAR



REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


Elemento	CRISTALES ROTOS TRA.LIMPIAR
Posición	N
Daños	None




Elemento	ALETA . REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR




Elemento	PARAGOLPES .: SOLTAR-FIJAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	SOLTAR-FIJAR




Elemento	ALETA D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	FAROS: REGULAR
Posición	N
Daños	REGULAR




Elemento	CAPO MOTOR: DES-/MONTAR
Posición	N
Daños	DES-/MONTAR




Elemento	CAPO MOTORDESMONTADO: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR




Elemento	PARABRISAS: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR




Elemento	SENSOR LLUVIA: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	CAMARA .: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	CAMARA .: CALIBRAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	CALIBRAR




Elemento	TECHO: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR




Elemento	MOLDURA TECHO : DES-MONTAR
Posición	Izquierdo
Daños	DES-MONTAR




Elemento	MOLDURA .TECHO: DES-MONTAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	MOLDURA PUERTA I.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	MOLDURA PUERTA TRAS..: DES-MONTAR
Posición	Izquierdo
Daños	DES-MONTAR




Elemento	LAMELUNAS EXT.PUERTA TRA..: DES-MONTAR
Posición	Izquierdo
Daños	DES-MONTAR




Elemento	MARCO LAT.D.:SUSTITUIR
Posición	Delantero Derecho
Daños	SUSTITUIR




Elemento	PUERTA D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	MOLDURA PUERTA D.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	LAMELUNAS EXT.PUERTA D.:DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	PUERTA TRAS..: DES-MONTAR
Posición	Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	MOLDURA PUERTA TRAS..: DES-MONTAR
Posición	Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	LAMELUNAS EXT.PUERTA TRAS..:DES-MONTAR
Posición	Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	ZONA PARCIAL ALETA TRAS..: SUSTITUIR
Posición	Derecho
Daños	SUSTITUIR




Elemento	ALETA .: SUSTITUIR/T.COMPLEMENTARIO
Posición	Trasero Derecho
Daños	SUSTITUIR/ T.COMPLEMENTARIO




Elemento	AMBOS PILOTOS .:SUSTITUIRDESMONTADOS
Posición	Trasero
Daños	SUSTITUIRDES MONTADOS




Elemento	PORTON TRA.: DES-/MONTAR
Posición	N
Daños	DES-/MONTAR




Elemento	LUNETA: SUSTITUIR
Posición	N
Daños	SUSTITUIR




Elemento	PILOTO .INT.I.:DES-MONTAR
Posición	Trasero
Daños	DES-MONTAR




Elemento	PILOTO .INT.D.:DES-MONTAR
Posición	Trasero
Daños	DES-MONTAR




Elemento	GOMA PUERTA DER.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR




Elemento	REVESTIMIENTO .MALETERO : DES-MONTAR
Posición	Izquierdo
Daños	DES-MONTAR




Elemento	ASIENTO DER.: DES-MONTAR
Posición	Delantero Derecho
Daños	DES-MONTAR



Elemento	TABLERO INSTRUM.: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	BATERIA :DES-/ MONTAR
Posición	N
Daños	DES-/MONTAR




Elemento	CAPO MOTOR
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	PARABRISAS
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	JGO.REP.PARABRISAS
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	DISTANC.PARABRISAS
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	ELEM.GEL SENS.LLUVIA
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	LAMELUNAS D.EXT.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	LAMELUNAS EXT..
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Sustitucion



Elemento	LAMELUNAS EXT..
Posición	Trasero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	Sustitucion







Elemento	MARCO LAT CPL
Posición	Derecho
Daños	Sustitucion



REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA



Elemento	TECHO
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA TECHO
Posición	Izquierdo
Daños	Sustitucion




Elemento	MOLDURA TECHO
Posición	Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA .TECHO
Posición	Trasero Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	LUNETA
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	JGO.PEGADO LUNETA
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	MOLDURA LUNETA
Posición	Derecho
Daños	Sustitucion



Elemento	PILOTO EXT.TRA..
Posición	Izquierdo
Daños	Sustitucion




Elemento	PILOTO .EXT.D.
Posición	Trasero
Daños	Sustitucion




Elemento	PILOTO .INT.I.
Posición	Trasero
Daños	Sustitucion




Elemento	PILOTO .INT.D.
Posición	Trasero
Daños	Sustitucion




Elemento	BATERIA
Posición	N
Daños	Sustitucion




Elemento	CAPO MOTOR
Posición	N
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1



Elemento	ALETA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA





REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 25%




Elemento	PUERTA I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	PUERTA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	MONTANTE -B- .
Posición	Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	ALETA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3




Elemento	DESCUENTO POR PIEZAS
Posición	N
Daños	ADYACENTES 25%




Elemento	MARCO LAT CPL
Posición	Derecho
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1




Elemento	TECHO
Posición	N
Daños	PINTURA SUSTIT.NIV.1



Elemento	MARCO LAT.I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINT.SUPERF.NIVEL 3



Elemento	TANTO ALZADO DE PINT
Posición	N
Daños	URA




Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Importe total Descuentos

	IMPORTE €
Costes Estimados de la Reparación	9.301,97 €

FOTOS GENERALES






VF3MCYHZUNS161745
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


3008
REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA


EDMI NOTE 8T
AI QUAD CAMERA