Volkswagen ID.4 First 77 kWh, SoH 89.87%, Trekhaak, feb-21









Chassisnummer	**WVGZZZE2ZMP002128**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**01-02-2021**
Eerste afgifte NL	**07-12-2022**
Europese typegoedkeuring	**e1*2018/858*00004*01**
Afgelezen tellerstand	**189.162 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Geen oordeel (NAP)**
Toelichting	**Tellerstandhistorie buitenland onbekend**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**2024 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**150 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**277**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**77 kWh**
Actierradius	**501 km**
Accu gezondheid	**90 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**ACDC**


Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- LED verlichting
- Leder/Alcantara
- Lichtmetalen velgen
- Metallic lak
- Navigatie
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak wegklapbaar
- Verwarmde voorruit
- Verwarmde voorstoelen

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteropk verkeer waarsch
- Achteruitrijcamera
- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Centrale airbag v.
- Connected services
- Cruise contr.adap Stop&Go
- DAB radio
- Dakrails
- ESP
- Extra getint glas
- Forward Collision Warning
- Geluidsisolerend glas
- Grootlichtassistent
- Hill hold functie
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Hoofdsteunen actief
- In delen neerkl. achterb.
- Interieur voorverwarming
- Keyless start
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lederen stuurwiel
- Lichtmetalen velgen 20"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia scherm klein
- Multimedia-voorbereiding
- Navigatiesysteem
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Ruitensproeiers verwarmb.
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Stof/kunstlederen bekl.
- Stuurwiel verwarmd
- Verkeersbord detectie
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Verwarmde voorruit
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.









Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**01-02-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot	**32.171 km**	Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			

Opmerkingen


Geen opmerkingen


Banden

Velggrootte	**20"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**6 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**5 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Blueprint





Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Voorbumper	kras(sen) bumper
3		Voorbumper	kras(sen) bumper
4		Rechter voorportier	krasdeuk
5		Rechter achterportier	krasdeuk
6		Achterbumper	kras(sen) bumper
7		Linker achterportier	krasdeuk
8		Linker voorscherm	deukje(s)

Opmerkingen

Geen opmerkingen