Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



KIA XCeed

KIA XCeed 1.6 GDI DCT6 OPF Plug-in-Hybrid Vision Geschlossen, 5-türig, Automatik, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**U5YH5F1AGLL001217**
Kilometerstand (km)	**86.492**
Erstzulassungsdatum	**21.10.2020**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**105 PS**
Leistung kW	**77 kW**
Polsterart	**Teilleder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metalliclackierung -> Cosmosblau Metallic**
Interieurfarbe	**Polster: Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombi -> Leder/Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11622896**	Besichtigt am	**20.10.2026 12:36:42**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**03/09/2026,84878**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Michelin	205/60 R 16 92 H	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Michelin	205/60 R 16 92 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	205/60 R 16 92 H	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	205/60 R 16 92 H	Sommer	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Motorhaube	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
2 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
3 | Scheinwerfer LED links	Wassereintritt	Nicht zutreffend	Ersetzen
4 | Scheinwerfer LED rechts	Wassereintritt	Nicht zutreffend	Ersetzen
5 | Windschutzscheibe	Riss	>20 cm - 25 cm	Ersetzen
6 | Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
7 | Tirefit	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
8 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
9 | Abdeckung Ladekante	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen


SCHÄDEN

[Unclassified]






1 | Motorhaube

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


3 | Scheinwerfer LED links

Schadensart	Wassereintritt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

4 | Scheinwerfer LED rechts

Schadensart	Wassereintritt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





5 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





6 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





7 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

8 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

9 | Abdeckung Ladekante

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

4,2-Zoll-Supervision-Instrumentenanzeige	ABS (Anti-Blockier-System) mit elektronischer Bremskraftverteilung	Airbag: 2 Frontairbags
Airbag: 2 Seitenairbags	Airbag: 2 Vorhangairbags	Aktiver Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keep Assist, LKA)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar und elektrisch anklappbar	Außenspiegel in Wagenfarbe	Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten
Berganfahrhilfe (Hill-Start Assist Control, HAC)	Bordcomputer	Bremsassistent (BAS)
Bremsleuchte: Dritte mit LED im Heckspoiler	Dachheckspoiler	Dachhimmel und Säulenverkleidung in Grau
Dachkonsole vorn mit Lesespots und zentraler Beleuchtung	Dachkonsole vorne mit Brillenfach	Dämmerungssensor
Diebstahlwarnanlage	Drehzahlmesser	Dreipunktgurte an allen Sitzplätzen
Drive Mode Select	EcoDynamics (Start-Stopp-System ISG)	Einsätze in Glanzschwarz Armaturenträger, Türverkleidung und Schaltkulisseneinfassung
Einstiegsleisten in Aluminium	Energie-Regenerationssystem Alternator Management System, AMS	ESC (elektronische Stabilitätskontrolle) mit Traktionskontrolle (TCS)
Fensterheber elektrisch vorne und hinten mit Auto-Up/Down-Funktion und Einklemmschutz vorn + hinten	Fernlichtassistent	Frontkollisionswarner (Forward Collision Avoidance Assist, FCA) mit Bremseingriff
Fußmattenset	Gepäcknetzösen	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer	Getränkehalter vorn	Getriebe: 6-Gang-Direktschaltgetriebe DCT
Gurtwarnsystem vorn und hinten	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
ISOFIX-Halterungen an beiden äußeren Rücksitzen	Klimaautomatik, 2 Zonen, mit Antibeschlagsensor	Kopfstützen (5) - an allen Sitzen höhenverstellbar
Lackierung: Metalliclackierung -> Cosmosblau Metallic	Lackierung: Uni	LED Frontscheinwerfer
LED-Rückleuchten	LED-Tagfahrlicht hinten	LED-Tagfahrlicht vorn
Lederschaltknauf	Lenkrad beheizbar	Lenkrad: Lederlenkrad
Lenkrad: Multifunktionslenkrad	Lüftungsdüsen hinten	Mittelarmlehne hinten mit integrierten Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorne verschiebbar mit Ablagefach	Müdigkeitswarner Driver Attention Warning, DAW	Nebelscheinwerfer
Ottopartikelfilter	Parkbremse, elektronisch mit Auto-Hold-Funktion	Parksensoren hinten
Polster: Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination inklusive hochwertiger Ledernachbildung	Räder: Leichtmetallfelgen 16 Zoll mit Bereifung 205/60 R16	Räder: Reifenreparaturset
Radio: Kia Radio mit 8-Zoll-Touchscreen	Radiozub.: Dachantenne im Shark-Fin-Design	Radiozubehör: 2 Frontlautsprecher
Radiozubehör: 2 Hecklautsprecher	Radiozubehör: 2 Hochtöner	Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiozubehör: USB-Schnittstelle	Regensensor	Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
Rückfahrkamera Übertragung auf Multimediabildschirm	Rückleuchten LED	Servolenkung elektronisch unterstützt
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar - Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen - Gurtwarnsystem vorn und hinten	Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Rücksitzbank im Verhältnis 60:40 geteilt, umklappbar	Sitze: Sitzheizung vorn	Smart Key und Startknopf
Smartphone-Schnittstelle Android Auto und Apple CarPlay mit Sprachsteuerung	Sonnenblenden mit Make-up Spiegeln, beleuchtet	Steckdose (12 V) im Gepäckraum
Steckdose (12 V) in der Zentralkonsole	Stoßfänger in Wagenfarbe	Stoßfängerunterseite, Radläufe und Seitenschweller in Schwarz
Tasche an der Lehne von Fahrer- und Beifahrersitz	Türgriffe in Wagenfarbe	Türöffner innen in Chromoptik
Virtuelles Motorsoundsystem (Virtual Engine Sound System, VESS) zum Fußgängerschutz	Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.



FAHRZEUGBILDER





























Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP