CarcheckAI

OPEL - CORSA F

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Fecha de generación del PDF
02/07/2026

Fecha de entrada
29/05/2026

Segmento
B

Fecha de matriculación
04/07/2025

Registro
7577NDJ

Kilometraje
36 753 km

VIN
VXKUPHPX7S4168564

Marca
OPEL

Modelo
CORSA F

Puertas
5

Fecha Peritación
23/06/2026

OPEL - CORSA F

FOTOS DE VEHÍCULOS

Vista 3/4 delantera izda.



Vista frontal baja



Vista 3/4 delantera dcha.



Vista lateral derecha



Vista trasera



Maletero abierto



Vista 3/4 trasera izda.



Cabina delantera / Cockpit



Vista del tablero



Asientos delanteros



Asientos traseros



Vista lateral izquierda



Vista 3/4 trasera dcha.



Vista lateral baja trasera derecha



OPEL - CORSA F

COMPONENTES DEL VEHÍCULO

Kit de compresor



Tablero de instrumentos



¿Falta la Segunda llave?

Faltante

Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumático delantero izquierdo

NEXEN - SUMMER - 205/45 R17 - Alineación correcta - 5 mm

Neumático delantero derecho

NEXEN - SUMMER - 205/45 R17 - Alineación correcta - 5.3 mm

Neumático trasero izquierdo

MICHELIN - SUMMER - 205/45 R17 - Alineación correcta - 5 mm

Neumático trasero derecho

MICHELIN - SUMMER - 205/45 R17 - Alineación correcta - 5.8 mm

OPEL - CORSA F

DAÑO

Puerta trasera izquierda



Arañazo(s) - Superficial

Puerta trasera derecha



Abolladura(s) - Ligero / Leve

Puerta trasera derecha



Abolladura(s) - Superficial

Puerta delantera izquierda



Abolladura(s) - Superficial

Escudo trasero



Arañazo(s) - Ligero / Leve


Escudo delantero





Arañazo(s) - Medio

Aleta delantera izquierda



Abolladura(s) - Ligero / Leve

Aleta delantera izquierda



Arañazo(s) - Ligero / Leve

LLANTAS

Rueda delantera izquierda bitono



Arañazo(s) - Medio

Rueda delantera derecha bitono



Arañazo(s) - Medio

Rueda trasera derecha bitono



Arañazo(s) - Medio