Rapport d'évaluation

UniCar
An Inter360° Group Company






A104 - D26100519817

Peugeot 2008 (P1)(2020->)

VIN	VR3USHNSSMJ946228
Immatriculation	GE-460-VJ
Kilométrage	30088 KM
Première immatriculation	22/02/2022
Couleur carrosserie	NOIR

Rapport d'évaluation

UniCar
An Inter360° Group Company



Compteur



Immatriculation




VIN

Annexe Photographies des dommages Extérieur

Pneu avant gauche

Type	Non renseigné
Mode de réparation	E - Echange





Pneu avant droit

Rapport d'évaluation





Grille inférieure de pare-choc AV

Type	Cassures (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange





Rapport d'évaluation

Mode de réparation	MEM - Mémoire







Pare-chocs

Type	Rayures griffures (PC peint)
Mode de réparation	RPP - Réparation Peinture uniquement

Rapport d'évaluation







Moulure Pare-chocs AVG

Type	Cassures (Elément non peint)
Mode de réparation	E - Echange

Rapport d'évaluation






Moulure inférieure Pare-choc AV - Centrale

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	F - Forfait





Rapport d'évaluation






Porte arrière gauche

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture







Rapport d'évaluation



Moulure Aile ARG

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	F - Forfait





Rapport d'évaluation



Pneu arrière gauche

Type	Déchirure
Mode de réparation	E - Echange






Coin de Pare-choc ARG peint

Type	Rayures griffures (PC peint)

Rapport d'évaluation







Pare chocs arrière

Type	Rayures - Griffes (PC non peint)
Mode de réparation	F - Forfait

Rapport d'évaluation







Moulure Aile ARD

Type	Rayures griffures
Mode de réparation	F - Forfait

Rapport d'évaluation








Aile arrière droit


Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Rapport d'évaluation










Porte arrière droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Rapport d'évaluation







Porte avant droit

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Rapport d'évaluation






Bas de caisse intérieur AVD

Type	Enfoncements étendus
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture

Rapport d'évaluation






Type

Plus de deux éléments abîmés

F - Forfait





Rapport d'évaluation









Rapport d'évaluation





Rapport d'évaluation







