DEKRA-Nr: 0472 / 0100514516 / 2026 / B090585000184 vom 05.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **BRA HM85** **FIN** **U5YPX81GDPL113411**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.09.2023	Letzte Zulassung	29.09.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Hybrid GT-Line 4WD (EURO 6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPX81GDPL113411	HSN / TSN	2234 / AAM
DAT €uropa-Code®	014250310930001	DAT Marktindex	DE001 6443
Km-Stand abgelesen	103146	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / 1K	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 05.10.2026 (Besichtigung 05.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**48.790,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			**3.721,13 EUR**
Listenneupreis gesamt			**52.511,13 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**27.881,70 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 52000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 103146 / 51146			
Laufleistungskorrektur		-	4.472,22 EUR
Erstzulassungskorrektur		+	302,45 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**23.711,93 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	1.258,37 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**24.970,30 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		+	77,79 EUR
Zwischensumme I			**25.048,09 EUR**
Zwischensumme II			**25.048,09 EUR**
Reparaturkosten (mit 205,81 EUR MwSt.)		-	1.289,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.793,47 EUR MwSt.)	**23.750,00 EUR**		**23.759,10 EUR**
Handelsspanne (mit 475,08 EUR MwSt.)	2.975,00 EUR	-	2.975,51 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.318,39 EUR MwSt.)	**20.775,00 EUR**		**20.783,59 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
83716	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Hybrid	0,00*			0,00	
4219	Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus	1.491,07*			724,66	
11000	Metallic-Lackierung	649,74*			155,50	
16306	Panoramadach / Ausstelldach (Glas)	990,08*			236,95	
2104	Sound-Paket	590,24*			141,26	
	Summe Sonderausstattung	**3.721,13**				**1.258,37 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. HU, fällig, erneuern	166	100	-166,00	
2. Frontscheibe, Steinschlag, erneuern	998	100	-998,00	
3. Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (Bild 13)	125	100	-125,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**1.289**			**-1.289,00 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 10, 11)
Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 12)
Verkleidung D-Säule links, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 14)

Der Sachverständige
Martin Grampe

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : HU, fällig




Bild 9 : Frontscheibe, Steinschlag




Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 11 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Verkleidung D-Säule links, zerkratzt, Gebrauchsspur

DEKRA-Nr: 0472 / 0100514516 / 2026 / B090585000184 vom 05.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Schieferstr. 2, 06126 Halle

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Halle
Schieferstr. 2
06126 Halle
Telefon 0345 / 6914-0
Fax 0345 / 6914-199
E-Mail halle.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Martin Grampe
Tel. direkt 0345 6914-0
Tel. mobil 01712151597

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **BRA HM85** **FIN** **U5YPX81GDPL113411**

Vertragsnummer	13700173
Auftragsnummer	ELSRM006993
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.10.2026, elektronisch
Besichtigung	05.10.2026 um 14:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Halle, Schieferstr. 2, 06126 Halle

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**17.457,98 EUR**	**20.775,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**19.957,98 EUR**	**23.750,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.10.2026 um 14:45 Uhr durch Herrn Martin Grampe bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Halle, Schieferstr. 2, 06126 Halle, im Beisein von Herr Matz.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Seitenwand hinten rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum vereinbarten Besichtigungszeitpunkt war es am/im Standort / Autohaus aus Zeit -und Kapazitätsgründen nicht möglich, das Fahrzeug in einem besichtigungsfähigen Zustand vorzustellen. Eine vollumfängliche, belastbare Abbildung und Dokumentation aller vorhandenen Schäden / Mängel war nicht gegeben. Daher werden diesbezügliche Regressbearbeitungen-/forderungen abgelehnt. Das Prognoserisiko verdeckter Schäden kann dem SV nicht im Nachgang angelastet werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Ronald Norbert MATZ, Bremer Str. 63, 26954 Nordenham
Kennzeichen	BRA HM85
Tag der Erstzulassung	29.09.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	29.09.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Hybrid GT-Line 4WD (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	2234 / AAM
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPX81GDPL113411
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	1K
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm^3
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	103.146 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 104 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 18 104 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 104 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	6 mm
Ersatzrad	235 / 55 R 18 104 V	Bridgestone / Blizzak 6	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz lackiert, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Coming-Home-Lichtfunktion (Dynamisches Welcome Light), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten (Aluminium), Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane

Keep Assist System), Fahrmodusschalter, Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ECS), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschdämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Hybrid 169 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 3-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7,5x18, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder, GT-line) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen-Reparaturset, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus, Metallic-Lackierung, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Hybrid, Panoramadach / Ausstelldach (Glas), Sound-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 23.12.2025 bei Kilometerstand 84.303.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU, fällig, erneuern; Frontscheibe, Steinschlag, erneuern; Seitenteil hinten rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, smart repair (Bild 13);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 10, 11); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12); Verkleidung D-Säule links, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Martin Grampe

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.