DEKRA-Nr: 0203 / 027588 / 2026 / B079181001472 vom 26.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.10.2021	Letzte Zulassung	07.10.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect (CHC)(2013->) / TransitConnect 1.5 EcoBlue 230 (L2) Trend S/S (EUR	Aufbauart	Transporter
Türen	4	Sitzplätze	2
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0SXXWPGSMA46786	Maße Länge/Breite/Höhe	4825 / 1835 / 1859 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3062
zul. Gesamtmasse	2501 kg	HSN / TSN	8566 / BUU
DAT €uropa-Code®	012851390160009	DAT Marktindex	DE00J 6198
Km-Stand abgelesen	72233	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	73	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AQ;PI/CI; N1 II	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Weiß / Uni / PN3GZ0 / Weiß

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	215 / 55 R 16 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
	rechts	215 / 55 R 16 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
2	links	215 / 55 R 16 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm
	rechts	215 / 55 R 16 97 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750 FR	A /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, AUX-IN-Anschluss, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audio-Paket 2, Batterie 60 Ah, Batterie verstärkt, Bord-/Verbrauchscomputer, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, FordPass Connect inkl. eCall, Frontscheibe heizbar, Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Getränkehalter vorn, Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum, Gurtstraffer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kältemittel R 134 A, LKW-Zulassung, Laderaumboden Kunststoff (Formteil), Laderaumwanne, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchte vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 74 kW EcoBlue TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Radstand 3062 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5, Schaltpunktanzeige, Schiebetür rechts, Servolenkung elektrisch, Sitz-Paket 18, Start/Stop-Anlage, Starter-Paket, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, USB-Anschluss, Umluftschaltung elektr. betätigt, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizer für Dieselmotor

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
3504	Airbag-Paket
14200	Anhängerkupplung
42293	Extra erhöhte Nutzlast
23807	Fenster feststehend in Schiebetür rechts
36008	Heckklappe verglast
27603	Laderaumtrennwand mit Fenster
47519	LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen)
39805	Rückfahrkamera
18604	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
39007	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.03.2025 bei Kilometerstand 61.177

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Anfahrschaden hinten rechts,
   instandsetzen (Bild 9, 10)
2. Stoßfängereck hinten links
   verschrammt, erneuern (Bild 11)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontpartie Steinschläge,
Lackoberfläche Kratzer,
Laderaum Abnutzungen,

Fehlende Teile

1. 1 Fahrzeugschlüssel



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand




Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Anfahrschaden hinten rechts



Bild 10 : Anfahrschaden hinten rechts



Bild 11 : Stoßfängereck hinten links verschrammt