TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum: 15.10.2026
Protokollnummer: 48285730
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: K. Stecher

WBA7M910407G43870

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	111.807 km
Hersteller	BMW	**Restlauf bis Service**	8.000 km
Typ/Modell	118d	**HU (abgelesen aus ZBI)**	01/2028
Fahrgestellnummer	WBA7M910407G43870	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.995 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	02.09.2020	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		**Lackierung**	Blau
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts (Radnabendeckel BMW Emblem v.r.) - fehlt - erneuern
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R17 94Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	205/55 R16 91H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285730**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	K. Stecher

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	118d	**Laufleistung (abgelesen)**	111.807 km
Fahrgestellnummer	WBA7M910407G43870	**Erstzulassung**	02.09.2020

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285730**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	K. Stecher

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285730**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	K. Stecher




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig


Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Rosenheim
Hechtseestraße 1
83022 Rosenheim

Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Protokollnummer:	**48285730**
Erstellt durch:	Markus Böttcher
Besichtigt durch:	K. Stecher


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts (Radnabendeckel BMW Emblem v.r.) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

THC + NOx:	59.5	mg/km
Partikelmasse:	0.11	mg/km
Partikelzahl:	5.78	*10⁹km⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0.300	m⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10¹¹km⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 80.0	mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0	*10¹¹km⁻¹

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	128 g/km	4.9 l/100km
Außerorts:	97 g/km	3.7 l/100km
Kombiniert:	108 g/km	4.1 l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km

Abweichungsfaktor:	-
Differenzierungsfaktor:	0

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	ja	
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 17	
3.2 Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:	1.6	g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLTP-Werte	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	159 g/km	6.1 l/100km
Mittel	119 g/km	4.5 l/100km
Hoch	110 g/km	4.2 l/100km
Höchstwert	125 g/km	4.8 l/100km
Kombiniert	124 g/km	4.7 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km

5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

-

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +110 Achse 2 bei Anhängebetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 195/55 R17 92H M+S 7Jx17 ET47* 1/2: 195/60 R16 89H M+S 7Jx16 ET47* 1/2: 205/45 R18 90H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/55 R16 91H M+S 7Jx16 ET47 / 7Jx16 ET52* 1/2: 205/55 R16 91W 7Jx16 ET47 / 7Jx16 ET52* 1/2: 225/40 R18 92V M+S 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/40 R18 92Y 8Jx18 ET54 / 8Jx18 ET57* 1/2: 225/45 R17 91H M+S 7 1/2Jx17 ET54* 1/2: 225/45 R17 94Y 7 1/2Jx17 ET54*

Bayerische Motoren
Aktiengese

046CC0094844

www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden
(Ort und Datum)
(Verwaltungsbehörde)
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)
(Vermerke des Herstellers)
HSN **0005** ASN **001415** VVS **00141 5** TSN **CWP**
DE 00 023470 WBA7M910407G43870 1714578

WBA7M910407G43870

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (FX552122) ausgegeben. Landratsamt München

Der Unterzeichner:
Jean-Philippe Parain
bestätigt hiermit, daß das Fahrzeug

0.1	Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	**BMW**
0.2	Typ:	**F1H**
	Variante:	**7M91**
	Version:	**IHW500B0**
0.2.1	Handelsbezeichnung:	**118d**
0.2.3	Kennungen:	
0.2.3.1	Interpolationsfamilie:	**IP-0000300-WBA-1**
0.2.3.2	ATCT-Familie:	**AT-0000016-WBA-1**
0.2.3.3	PEMS-Familie:	**24-WBA-D29**
0.2.3.4	Fahrwiderstandsfamilie:	**RL-0100041-WBA-1**
0.2.3.5	Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	**-**
0.2.3.6	Familie mit periodischer Regenerierung:	**PR-0000006-WBA-1**
0.2.3.7	Verdunstungsprüffamilie:	**-**
0.4	Fahrzeugklasse:	**M1**
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	
		Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	
		An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingenietet ww. geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	
		im Motorraum rechts
0.9	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
		-
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA7M910407G43870**

mit dem in der am

2020-02-21

erteilten Genehmigung

e1*2007/46*2018*02

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München (Ort) — **19.08.2020** (Datum)

(Unterschrift)

Leiter Vertrieb (Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen: **2**	und Räder:	**4**
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):		
	1	**Achse 1**	**-**

Hauptabmessungen

4.	Radstand:	**2670**	mm
5.	Länge:	**4319**	mm
6.	Breite:	**1799**	mm
7.	Höhe:	**1434**	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	**1480**	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	**1531**	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		
16.1	Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	**1950**	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1:	**1050**	kg
	Achse 2:	**980**	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	**3250**	kg
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:		
18.3	Zentralachsanhängers:	**1300**	kg
18.4	Ungebremsten Anhängers:	**740**	kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	**75**	kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller des Motors:	**Bayer. Mot. Werke AG**
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	**B47C20B**
22.	Arbeitsverfahren:	**Selbstzündung/4-Takt**
23.	Reiner Elektrobetrieb:	**Nein**
23.1	Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	**-**
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	**4;in Reihe**
25.	Hubraum:	**1995** cm³
26.	Kraftstoff: **Diesel**	26.1 **Mono fuel**
27.	Höchstleistung	
27.1	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	**110.00** kW bei: **4000** min⁻¹
27.2	Höchste Stundenleistung (Elektromotor):	**-** kW
27.3	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	**-** kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	**-** kW
28	Getriebe (Typ):	**handgeschaltet**
28.1	Übersetzungsverhältnisse	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
3.923	**2.136**	**1.276**	**0.919**	**0.725**	**0.605**	**-**	**-**

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes	**3.389**
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes	

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	**218**	km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. **1565**	mm	2. **1565**	mm
35.	Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:				
	1: **225/45 R17 94 Y**	**7,5Jx17/ET54**	**A**	**C1**	
	2: **225/45 R17 94 Y**	**7,5Jx17/ET54**	**A**	**C1**	

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	**-**

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	**AB**
40.	Farbe des Fahrzeugs:	**BLAU**
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	**4;2 links, 2 rechts**
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	**5**

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch:	**73.20** dB(A)
	bei Motordrehzahl:	**3000** min⁻¹
	Fahrgeräusch:	**67.00** dB(A)
47.	Abgasnorm:	**Euro 6 AP**
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}	
47.1.1	Prüfmasse:	**1601** kg
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten	
47.1.3.0	f0	**112.9** N
47.1.3.1	f1	**0.314** N/(km/h)
47.1.3.2	f2	**0.02839** N/(km/h)²
47.2	Fahrzyklus	
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	**3b**
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor:	**0**
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	**nein**
48.	Abgasemissionen:	
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:	
		715/2007*2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren	Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - **Benzin/Diesel**
CO:	**169.3** mg/km
THC:	mg/km
NMHC:	mg/km
NOx:	**18.4** mg/km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	318312
Hersteller	BMW
Model	1 series
Variante	Advantage 118 d
Listenpreis	32.983,20
VIN	WBA7M910407G43870
Erstzulassungsdatum	2.9.2020
Kennzeichen	M-N 1578

Schadensfälle der int. Belegnummer: 318312 01.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025117672	30.10.2025	| Windschutzscheibe gerissen	913,35

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn