Volkswagen

VIN: WVWZZZ3CZME081309



Description

N° d'immatriculation 2AEY112	**Date de 1ère immatriculation** 12/03/2021	**Odomètre** 117950 km
Couleur Gris Manganèse Métallisé	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1968	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Thermique
Nombre de vitesses 7	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 90 KW

Equipements véhicule

Jantes alliage	Climatisation automatique	Système de navigation
Régulateur de vitesse	Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant
Allumage automatique des feux	Hayon hydraulique	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 22/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 23/10/2026

Contrôles


Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		



Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-brise / - Caméra : Oui / Capteur de pluie : Oui	Eclat	Echange Référence pièce : 3G0845011DFNVB

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Pavillon / -	Dépôt chimique	Réparation

003	Intérieur complet / -	Tâché	Nettoyage




004	Capot / -	Eclat	Peinture





005	Porte / Avant Gauche [1]	Malfaçon	Réparation




006	Aile / Arrière Gauche [2]	Malfaçon	Réparation




007	Entrée de porte / Arrière Droit	Rayure	Acceptable



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

008	Aile / Arrière Droit	Rayure	Acceptable




009	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable



010	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Enfoncement	Réparation






[1] Défaut de préparation

[2] Défaut de ponçage et différence de teinte

Éléments amovibles

- Cache bagages
- Certificat de Conformité
- Certificat Immatriculation
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Clé carte
- Cric
- Double de clé
- Manuel d'utilisation
- Porte documents
- Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	DUNLOP	215/60/16 Hiver	7 mm
Avant Droit	DUNLOP	215/60/16 Hiver	7 mm
Arrière Gauche	DUNLOP	215/60/16 Hiver	8 mm
Arrière Droit	DUNLOP	215/60/16 Hiver	8 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre


Navigation


Spare Tyre




Vin


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre



Autre




Autre



Autre



Pare-brise / - / Eclat




Pare-brise / - / Eclat



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Pavillon / - / Dépôt chimique



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché



Capot / - / Eclat



Capot / - / Eclat



Capot / - / Eclat



Porte / Avant Gauche / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Avant Gauche / Malfaçon



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Aile / Arrière Gauche / Malfaçon



Entrée de porte / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.