BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0507S49559



Beschreibung

Kennzeichen AI67731	**Zulassungsdatum** 16/04/2025	**Laufleistung** 32713 km
Farbe SKYSCRAPER GRAU METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Hutablage / Hinten	Defekt	Ersetzen
			
003	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel
004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
	   		

005	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Lackieren





006	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen




007	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / -	Kratzer	Ersetzen



008	Heckklappe / Kofferraumtür / Unten Unten	Beklebt	Akzeptabel
009	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair





010	Felge / Hinten Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen





011	Außenspiegel elektrisch / Links	Kratzer	Akzeptabel
012	Felge / Vorne Links Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen






013	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren





014	Spoiler / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
015	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen







016	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Polieren




017	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen


Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [ ] Serviceheft
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	225 / 45 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Hutablage / Hinten / Defekt


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Stoßfänger / Hinten / Kratzer


Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer


Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Kratzer


Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Kratzer


Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Hinten Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer


Felge / Vorne Links / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Stoßfänger / Vorne / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer


Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer




Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer