Peugeot

BOXER BLUEHDI S&S 140 S&S PREMIUM 333 L2H2

VIN: VF3YCBPFBNG015040



Description

	Date de 1ère immatriculation 14/12/2022	**Odomètre** 59188 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -
Type de carroserie Fourgon		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Extérieur complet / -	Auto-collants	Déstickage
			
002	Garniture de porte / Droit Matériau d'habitacle : Plastique	Cassé	Echange
	 		
003	Panneau séparation cabine / -	Enfoncement	Réparation




004	Garniture de porte / Arrière Gauche Matériau d'habitacle : Plastique	Cassé	Echange




005	Garniture de porte / Arrière Droit Matériau d'habitacle : Plastique	Cassé	Echange




006	Enjoliveur de roue / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 15 "	Cassé	Echange




007	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation




008	Coquille de rétroviseur / Gauche	Cassé	Echange




009	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation







010	Entrée de porte / Avant Gauche	Rayure	Peinture




011	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement	Réparation






012	Baguette d'aile / Gauche	Manquant	Echange




013	Coin de carrosserie / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation


014	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation

015	Bloc feu (d'aile) / Arrière Gauche	Rayure	Lustrage




016	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture





017	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation






018	Monogramme de porte / Arrière Gauche	Manquant	Echange



019	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation




020	Monogramme de porte / Arrière Droit	Manquant	Echange



021	Pare-chocs / Arrière Droit	Rayure	Peinture




022	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation




023	Baguette d'aile / Droit	Manquant	Echange



024	Porte / Droit	Enfoncement	Réparation




025	Panneau latéral / Avant Droit	Enfoncement	Réparation




026	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation





027	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture





028	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Réparation




Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cable de charge lente
- ☐ Cable de charge rapide
- ☐ Cache bagages
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Carte mémoire

- [ ] Clé anti-vol
- [ ] Crochet de remorquage
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Plage arrière
- [ ] Roue de secours
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Filet de coffre
- [ ] Manuel d'utilisation
- [ ] Porte documents
- [ ] Trousse à pharmacie
- [ ] Cric
- [ ] Filet de separation
- [ ] Pare-vent
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	TRACMAX	215 / 70 / 15 / Été	8.4 mm
Avant Droit	TRACMAX	215 / 70 / 15 / Été	8.5 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 70 / 15 / Été	7.8 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 70 / 15 / Été	8 mm
Arrière	CONTINENTAL	215 / 70 / 15 / Été	9 mm


Photos



Avant gauche




Coffre ouvert



Arrière droit




Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Extérieur complet / - / Auto-collants



Garniture de porte / Droit / Cassé



Garniture de porte / Droit / Cassé



Panneau séparation cabine / - / Enfoncement


Panneau séparation cabine / - / Enfoncement


Garniture de porte / Arrière Gauche / Cassé


Garniture de porte / Arrière Gauche / Cassé


Garniture de porte / Arrière Droit / Cassé


Garniture de porte / Arrière Droit / Cassé


Enjoliveur de roue / Arrière Droit / Cassé


Enjoliveur de roue / Arrière Droit / Cassé


Pare-chocs / Avant / Enfoncement


Pare-chocs / Avant / Enfoncement


Coquille de rétroviseur / Gauche / Cassé


Coquille de rétroviseur / Gauche / Cassé


Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure


Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Panneau latéral / Gauche / Enfoncement


Baguette d'aile / Gauche / Manquant



Baguette d'aile / Gauche / Manquant


Coin de carrosserie / Arrière Gauche / Enfoncement


Coin de carrosserie / Arrière Gauche / Enfoncement


Coin de carrosserie / Arrière Gauche / Enfoncement


Aile / Arrière Gauche / Enfoncement


Aile / Arrière Gauche / Enfoncement


Bloc feu (d'aile) / Arrière Gauche / Rayure


Bloc feu (d'aile) / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Monogramme de porte / Arrière Gauche / Manquant



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement




Monogramme de porte / Arrière Droit / Manquant



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement




Baguette d'aile / Droit / Manquant


Porte / Droit / Enfoncement


Porte / Droit / Enfoncement


Panneau latéral / Avant Droit / Enfoncement


Panneau latéral / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement


Porte / Avant Droit / Enfoncement


Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure


Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure


Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure


Aile / Avant Droit / Enfoncement


Aile / Avant Droit / Enfoncement