DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'expertise
Examen de restitution

Date d'examen	N° Dossier
Exécutant	Mandant
Lieu d'examen	Référence mandant
	Client

Véhicule

Type de véhicule	VP		
Dénomination commerciale	Peugeot 3008 (M) (17-)	Finition	
Immatriculation (A)	[redacted]	VIN (E)	VF3MRHNSMMS256894
Date de MEC (B)	10/02/2022	Energie (P3)	ESSENCE
Carrosserie (J3)	CONDUITE INTERIEURE	Genre (J1)	VP
Motorisation	1.2PTEC	Puissance (cv fiscaux) (P6)	7
Boite de vitesse		Nombre de places assises (S1)	5
Couleur	GRIS	Type de peinture	Métal Vernis
Kilométrage	61 964 KM	Nature de la mesure	Compteur
Niveau de carburant		Échéance contrôle Technique	

Commentaires de l'expert

Rapport estimatifsouslesréserves d'usage sans présumer de l'état des organes non accessibles sans démontage, de l'évolution des désordres avant que les travaux n'interviennent.

Conclusions (Montants exprimés en euros)

Pièces de rechange	MO	Montant Peinture	Forfait
555,04 €	75,00 €	180,00 €	200,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555,04 €	75,00 €	180,00 €	200,00 €

Total M.O.	75,00 €
Total pièce(s)	555,04 €
Total Forfait	200,00 €
Total Peinture	180,00 €
Total HT	**1 010,04 €**
Montant TVA	202,01 €
Total TTC	**1 212,05 €**

L'expert

Locataire

DEKRA
En toute confiance.

Rapport d'expertise
Examen de restitution

VIN: VF3MRHNSMMS256894 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8547A0

Examen

Pneumatiques

Position	Marque	Dimensions	Fonction	Structure	Traitement	Dommage	Sculpture restante
AVG	MICHELIN	225/55 R18,0					5,50mm
ARG	MICHELIN	225/55 R18,0					5,80mm
AVD	MICHELIN	225/55 R18,0					5,20mm
ARD	MICHELIN	225/55 R18,0					4,80mm
Secours	***Non Equipée***						

Dommages

Localisation	Designation	Dommage	Opé.	Qté	P.U. HT	Temps	MO Peinture	Forfait	Total HT
Avant Gauche	ASSISE DE SIÈGE CUIR	Déchiré	Échange	1	375,04	1,00			450,04 €
Avant Gauche	JANTE USINÉE 18'	Rayé	Forfait Rép.	1	180,00				180,00 €
	CERTIFICAT D'IMMATRICULATION	Manquant		1					0,00 €
Avant Gauche	FEU DE JOUR	Rayé	Lustrage	1			0,50		45,00 €
Avant Gauche	PORTE	Impact	Peinture	1			1,00		90,00 €
Avant	PARE-CHOCS	Rayé	Peinture	1			0,50		45,00 €
	FORFAIT VIDANGE + FILTRE ESSENCE		Forfait Rép.	1				200,00	200,00 €


VIN: VF3MRHNSMMS256894 Immatriculation : N° Dossier: 26AH8547A0

Catalogue photos

Photos Commerciales









Catalogue photos (suite)

Photos Commerciales (suite)











Catalogue photos (suite)

Photos d'Identification












VIN: VF3MRHNSMMS256894 Immatriculation : GH-013-VB N° Dossier: 26AH8547A0

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages






null (2)



null (3)



null (4)



null (5)



null (6)

Catalogue photos (suite)

Photos des dommages (suite)



null (7)



null (8)



null (9)



null (10)



null (11)