DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEVPFC33 TZ012623	Erstzulassung	02.03.2026	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KS6203	Laufleistung	20 603 km
Modell	VIVARO C CARGO XL L3 2.2 DIESEL S/S 110KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin				



Lose Teile

Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓

Reifen

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 4.0 mm





Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Michelin 215/60/17 T
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Reserverad
Position	-
Beschreibung	Fehlende Elemente
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Tür unterhalb
Position	Seitlich rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Seitenwand unterhalb
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Stoßfänger nicht lackiert
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Smart Repair
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Kofferraum/Laderaum
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Türeinstieg
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

11



Bauteil	Radkappe
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

Sonstiges

10



Bauteil	Türeinstiegsfolie
Position	Vorne links
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

12



Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-