DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ4 S1027084	Erstzulassung	28.07.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	RÜD-V1838	Laufleistung	42 321 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.5 DIESEL S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	53909 CAT Zülpich




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen



Außenschäden

1

Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Kotflügel
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

7



Bauteil	Motorhaube
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

8



Bauteil	Windschutzscheibe mit Regensensor
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

9



Bauteil	Felge glanzgedreht 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-


10



Bauteil	Dach
Position	-
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-

Sonstiges

5



Bauteil	Motorabdeckung
Position	-
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-