VEHICLE REPORT

Estero · 03/11/2026
2026-11-03 14:55

VIN: Targa: Merchant:

VEHICLE DETAILS

Targa		First Registration	**2021-12-14**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento		Keys	N/A
VIN		Owners	**1**
Merchant		Seats	**5**
Branch		Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**103**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**Estero**
Fuel	**BENZ**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (82)


Front left


Left side rear


Left side front


Hood


Roof.


Interior front


Left side front


Front door left


Left side front


Front fender left


Front left


Left side front


Left side rear


Rear


Rear


Right side rear


Right side rear


Left side rear


Rear


Front door left


Left side front


Left side front


Interior front.


Left side rear


Interior front.


Left side front


Interior front.


Interior front


Engine compartment


Interior rear


Interior rear


Rear fender left


Rear fender right


Front left


Trunk


Speedometer with started engine


Interior front


Left side front


Additional photos (optional)


Trunk


Left side front


Additional photos (optional)


Front left


Additional photos (optional)


Front left


Left side front


Left side front


Left side front


Front left


Roof


Roof


Roof.


Roof.


Hood


Interior front


Front.


Rear fender left


Rear fender left


Rear fender left


Front door left


Rear fender left


Front door left


Left side front


Left side front


Rear fender left


Rear fender left


Roof.


Left side front


Left side front


Left side rear


Rear fender left


Rear


Left side front


Rear


Roof


Front door left

Left side rear

Left side rear

Rear fender left

Front door left

Interior rear

Left side front

Renault

KADJAR 1.3 TCE 140CV

TELAIO: VF1RFE00068106508

Importo di riparazione stimato

TOTALE



Descrizione

Targa	**Data immatricolazione** 14/12/2021	**Odometro** 112560 km
Colore Nero	**Anno** -	**Selleria** -
Numero porte -	**Numero posti** -	**Generation** -
Carrozzeria Due Volumi	**Tipo cambio** Automatico	**Alimentazione** Benzina
Potenza massima 103 KW		

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
21/10/2026

Data approvazione perizia
22/10/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Copribagagli / -	Mancante	Sostituzione	

Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
0,10 h	-		Forfait
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	-
	-	-	

002	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 " / Superficie : Diamantato	Riga	Smart repair	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
-	-	-	Forfait
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	

003	Cerchio in lega / Anteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 17 " / Superficie : Diamantato	Riga	Smart repair	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
-	-	-	Forfait
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	

004	Tetto / - Lunghezza : Grande / Tetto apribile : No / Materiale : Acciaio	Rientranza da Grandine	Riparazione	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	Forfait
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
			-

005	Montante tetto / Destro Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio	Rientranza da Grandine	Riparazione	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	Forfait
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
			-

006	Parabrezza / -	Scheggia	Accettabile	-



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
-	-	-	Forfait
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	-

007	Cofano anteriore / -	Rientranza	Riparazione	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	Forfait
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
			-

008	Paraurti / Anteriore Verniciato : Sì	Riga	Riparazione	



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	

009	Parafango / Anteriore Sinistro Lunghezza : Piccolo / Materiale : Acciaio / Finestrato : No	Riga	Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	

010	Calotta retrovisore / Sinistro Tipo di calotta retrovisore : Calotta Retrovisore / Materiale : Plastica	Riga	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
-		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-			

011	Porta / Anteriore Sinistro Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio / Finestrato : Sì	Riga	Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	

012	Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
-		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-			

013	Porta / Posteriore Sinistro Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio / Finestrato : Sì	Riga	Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	

014	Parafango / Posteriore Sinistro Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio / Finestrato : Sì	Scheggia	Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
-	-	-	Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
-	-	-	

015	Paraurti / Posteriore Verniciato : No	Riga	Accettabile	-



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
-	-	-	Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
-	-	-	

016	Parte inferiore paraurti / Posteriore Verniciato : Sì / Unpainted : No	Riga	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-

017	Portello / - Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio / Finestrato : Sì	Rientranza	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
		-	Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-

018	Parafango / Posteriore Destro Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio / Finestrato : Sì	Rientranza	Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
-	-	-	Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
-	-	-	

019	Raschiavetro / Posteriore Destro Cromato : Sì	Rientranza da Grandine	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	
	-		Forfait
Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	-
	-	-	

020	Raschiavetro / Superiore Posteriore Destro Cromato : Sì	Rientranza da Grandine	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-		-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
	-	-	

021	Porta / Posteriore Destro Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio / Finestrato : Sì	Rientranza	Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
-	-	-	
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-	-	-	

022	Raschiavetro / Anteriore Destro Cromato : Sì	Rientranza da Grandine	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-		-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
	-	-	

023	Raschiavetro / Superiore Anteriore Destro Cromato : Sì	Rientranza da Grandine	Sostituzione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	-		-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
	-	-	

024	Porta / Anteriore Destro Lunghezza : Medio / Materiale : Acciaio / Finestrato : Sì	Rientranza	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	

025	Calotta retrovisore / Destro Tipo di calotta retrovisore : Calotta Retrovisore / Materiale : Plastica	Riga	Riparazione



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	
-			

026	Parafango / Anteriore Destro Lunghezza : Piccolo / Materiale : Acciaio / Finestrato : No	Riga	Smart repair



Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-	-
Importo Carrozzeria	**Importo Verniciatura**	**ImportoMaterialiDiConsumo**	

Elementi rimovibili

- [ ] Copribagagli
- [x] Kit di riparazione pneumatici completo

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	RIKEN	215/60/17 V All Seasons	5.5 mm
Anteriore Destro	RIKEN	215/60/17 V All Seasons	5.5 mm
Posteriore Sinistro	GOODYEAR	215/60/17 H All Seasons	7 mm
Posteriore Destro	GOODYEAR	215/60/17 H All Seasons	5.5 mm

Commenti

Veicolo sporco si riserva da eventuali graffi bolli o schegge non visibili

Foto


Anteriore sinistro



Posteriore sinistro


Bagagliaio aperto


Posteriore destro


Vano passeggeri posteriore


Cruscotto dal sedile posteriore


Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro


Odometro


Navigation


Vin


Altro


Elementi rimovibili / Kit di riparazione pneumatici completo


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Anteriore Destro


Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro


Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Riga


Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga


Tetto / - / Rientranza da Grandine


Tetto / - / Rientranza da Grandine


Tetto / - / Rientranza da Grandine



Tetto / - / Rientranza da Grandine


Montante tetto / Destro / Rientranza da Grandine


Montante tetto / Destro / Rientranza da Grandine


Parabrezza / - / Scheggia


Parabrezza / - / Scheggia


Cofano anteriore / - / Rientra


Cofano anteriore / - / Rientranza


Paraurti / Anteriore / Riga


Paraurti / Anteriore / Riga


Parafango / Anteriore Sinistro / Riga


Parafango / Anteriore Sinistro / Riga


Calotta retrovisore / Sinistro / Riga


Porta / Anteriore Sinistro / Riga


Porta / Anteriore Sinistro / Riga


Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro / Riga



Maniglia esterna porta / Anteriore Sinistro / Riga


Porta / Posteriore Sinistro / Riga


Porta / Posteriore Sinistro / Riga


Parafango / Posteriore Sinistro / Scheggia


Parafango / Posteriore Sinistro / Scheggia


Parafango / Posteriore Sinistro / Scheggia


Parafango / Posteriore Sinistro / Scheggia


Paraurti / Posteriore / Riga


Paraurti / Posteriore / Riga


Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga


Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga


Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Rientranza


Portello / - / Rientranza


Portello / - / Rientranza


Portello / - / Rientranza


Parafango / Posteriore Destro / Rientranza


Parafango / Posteriore Destro / Rientranza


Parafango / Posteriore Destro / Rientranza


Raschiavetro / Posteriore Destro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Posteriore Destro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Posteriore Destro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Superiore Posteriore Destro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Superiore Posteriore Destro / Rientranza da Grandine


Porta / Posteriore Destro / Rientranza


Porta / Posteriore Destro / Rientranza


Porta / Posteriore Destro / Rientranza


Raschiavetro / Anteriore Destro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Anteriore Destro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Superiore Anteriore Destro / Rientranza da Grandine


Raschiavetro / Superiore Anteriore Destro / Rientranza da Grandine


Porta / Anteriore Destro / Rientranza


Porta / Anteriore Destro / Rientranza


Porta / Anteriore Destro / Rientranza


Porta / Anteriore Destro / Rientranza


Calotta retrovisore / Destro / Riga


Parafango / Anteriore Destro / Riga


Parafango / Anteriore Destro / Riga